

DATA / Date: 24/06/26	DATA / Date: 24/04/26	DATA / Date
-----------------------	-----------------------	-------------




RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO
NDT REPORT
ULTRASSOM PHASED ARRAY
PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST

END


RELATÓRIO: Report:	US-FAB-PA-157	REVISÃO: Revision:	0	PÁGINA: Page:	02/03	PROGRAMAÇÃO:	-	DATA DE INSPEÇÃO: Inspection Date:	24/06/2026
CLIENTE: Client:	RAIZEN ENERGIA S.A	PROJETO: Project:	E2G - MONTAGEM ELETROMECAÂNICA				Unidade: Unit:	GASA - ANDRADINA - SP	
DESCRIÇÃO: Description:	INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO	DOCUMENTO DE REF: Reference document:	CONFORME ISOMÉTRICO				REVISÃO Review	FLUIDO: Fluid:	-

IMAGENS
Images

SPOOL-001 JUNTA-002



SPOOL-001 JUNTA-003



OBSERVAÇÕES: Comments:	INSPEÇÃO Inspector	APROVAÇÃO Approval	CLIENTE / FISCALIZAÇÃO Client / Surveillance
	Reginaldo Ferreira da Silva US-N2-PA / SNQC-03414	 PALMONT CONST. MONT. IND. LTDA Luis Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade	
DATA / Date:	24/06/26	DATA / Date:	24/06/26




RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO
NDT REPORT
ULTRASSOM PHASED ARRAY
PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST

END

RELATÓRIO: Report:	US-FAB-PA-157	REVISÃO: Revision:	0	PÁGINA: Page:	03/03	PROGRAMAÇÃO:	-	DATA DE INSPEÇÃO: Inspection Date:	24/06/2026
CLIENTE: Client:			PROJETO: Project:	E2G - MONTAGEM ELETROMECAÂNICA			Unidade: Unit:	GASA - ANDRADINA - SP	
DESCRIÇÃO: Description:	INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO		DOCUMENTO DE REF: Reference document:			REVISÃO Review	FLUIDO: Fluid.		
			CONFORME ISOMÉTRICO			-	-		

IMAGENS
Images

SPOOL-001 JUNTA-004



OBSERVAÇÕES: Comments:		
INSPEÇÃO Inspector Reginaldo Ferreira da Silva US-N2-PA / SNQC-03414	APROVAÇÃO Approval PALMONT CONST. MONT. IND. LTDA Luiz Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade	CLIENTE / FISCALIZAÇÃO Client / Surveillance
DATA / Date: 24/06/26	DATA / Date: 24/06/26	DATA / Date