


INSPEÇÃO Inspector  Rafael da Silva Faria US-N2-PA / ASNT-TC1A N° UT-9092	APROVAÇÃO Approval  PALMONT CONST. MONT. IND. LTDA Luiz Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade	CLIENTE / FISCALIZAÇÃO Client / Surveillance
DATA / Date: 01/07/26	DATA / Date: 01/07/26	DATA / Date


		RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO NDT REPORT ULTRASSOM PHASED ARRAY PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST			END	
RELATÓRIO: Report: US-FAB-PA-174		REVISÃO: Revision: 0	PÁGINA: Page: 02/02	PROGRAMAÇÃO: -	DATA DE INSPEÇÃO: Inspection Date: 01/07/2026	
CLIENTE: Client: RAIZEN ENERGIA S.A		PROJETO: Project: E2G - MONTAGEM ELETROMECAÂNICA			Unidade: Unit: GASA - ANDRADINA - SP	
DESCRIÇÃO: Description: INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO		DOCUMENTO DE REF: Reference document: CONFORME ISOMÉTRICO			REVISÃO Review: -	
					FLUIDO: Fluid: -	

IMAGENS
Images

SPOOL-001 JUNTA-003



SPOOL-001 JUNTA-004



OBSERVAÇÕES: Comments:		
INSPEÇÃO Inspector Rafael da Silva Faria US-N2-PA / ASNT-TC1A N° UT-9092	APROVAÇÃO Approval PALMONT CONSULTING IND. LTDA Luiz Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade	CLIENTE / FISCALIZAÇÃO Client / Surveillance
DATA / Date: 01/07/26	DATA / Date: 01/07/26	DATA / Date