

DATA / Date




RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO
NDT REPORT
ULTRASSOM PHASED ARRAY
PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST

END


RELATÓRIO: Report:	US-FAB-PA-177	REVISÃO: Revision:	0	PÁGINA: Page:	02/02	PROGRAMAÇÃO:	-	DATA DE INSPEÇÃO: Inspection Date:	01/07/2026
CLIENTE: Client:	RAIZEN ENERGIA S.A	PROJETO: Project:	E2G - MONTAGEM ELETROMECAÂNICA				Unidade: Unit:	GASA - ANDRADINA - SP	
DESCRIÇÃO: Description:	INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO	DOCUMENTO DE REF: Reference document:	CONFORME ISOMÉTRICO				REVISÃO Review	FLUIDO: Fluid.	-

IMAGENS
Images

SPOOL-001 JUNTA-003



SPOOL-001 JUNTA-004



OBSERVAÇÕES:

Comments:	INSPEÇÃO Inspector	APROVAÇÃO Approval	CLIENTE / FISCALIZAÇÃO Client / Surveillance
	 Rafael da Silva Faria US-N2-PA / ASNT-TC1A N° UT-9092	 PALMONT CONSULTING IND. LTDA Luiz Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade	
DATA / Date:	01/07/26	DATA / Date:	01/07/26