




RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO
NDT REPORT
ULTRASSOM PHASED ARRAY
PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST

END


RELATÓRIO: Report: CLIENTE: Client:	US-FAB-PA-187	REVISÃO: Revision:	0	PÁGINA: Page:	02/02	PROGRAMAÇÃO:	-	DATA DE INSPEÇÃO: Inspection Date:	02/07/2026
DESCRIÇÃO: Description:	RAIZEN ENERGIA S.A	PROJETO: Project:	E2G - MONTAGEM ELETROMECAÂNICA			Unidade: Unit:	GASA - ANDRADINA - SP		
	INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO	DOCUMENTO DE REF: Reference document:	CONFORME ISOMÉTRICO			REVISÃO Review	-	FLUIDO: Fluid.	-

IMAGENS
Images

SPOOL-001 JUNTA-003



SPOOL-001 JUNTA-004



OBSERVAÇÕES:

Comments:

INSPECTOR
Inspector

APROVAÇÃO
Approval

CLIENTE / FISCALIZAÇÃO
Client / Surveillance

Rafael da Silva Faria
US-N2-PA / ASNT-TC1A N° UT-9092

PALMONT CONST. MONT. IND. LTDA
Luiz Eduardo de Brito Ferreira
Coordenador de Qualidade

DATA / Date: 02/07/26

DATA / Date: 02/07/26

DATA / Date