



		RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO NDT REPORT ULTRASSOM PHASED ARRAY PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST			END	
RELATÓRIO: Report: PA-CS-PALM-08-26		REVISÃO: Revision: 0	PÁGINA: Page: 02/03	PROGRAMAÇÃO: -	DATA DE INSPEÇÃO: Inspection Date: 26/06/2026	
CLIENTE: Client: RAIZEN ENERGIA S.A		PROJETO: Project: E2G - MONTAGEM ELETROMECAÂNICA			Unidade: Unit: GASA - ANDRADINA - SP	
DESCRIÇÃO: Description: INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO		DOCUMENTO DE REF: Reference document: CONFORME ISOMÉTRICO			FLUIDO: Fluid: -	

IMAGENS
Images

SPOOL-001 JUNTA-001



SPOOL-001 JUNTA-003



OBSERVAÇÕES:
Comments:

INSPEÇÃO Inspector	APROVAÇÃO Approval	CLIENTE / FISCALIZAÇÃO Client / Surveillance
 Rafael da Silva Faria US-N2-PA / ASNT-TC1A N° UT-9092	 PALMONT CONST. MONT. IND. LTDA Luis Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade	
DATA / Date: 26/06/26	DATA / Date: 26/06/2026	DATA / Date

RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO NDT REPORT ULTRASSOM PHASED ARRAY PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST		END			
RELATÓRIO: Report: PA-CS-PALM-08-26		REVISÃO: Revision: 0	PÁGINA: Page: 03/03	PROGRAMAÇÃO: -	DATA DE INSPEÇÃO: Inspection Date: 26/06/2026
CLIENTE: Client: RAIZEN ENERGIA S.A		PROJETO: Project: E2G - MONTAGEM ELETROMECAÂNICA		Unidade: Unit: GASA - ANDRADINA - SP	
DESCRIÇÃO: Description: INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO		DOCUMENTO DE REF: Reference document: CONFORME ISOMÉTRICO		REVISÃO Review: -	FLUIDO: Fluid: -
IMAGENS Images					
SPOOL-001 JUNTA-005					
OBSERVAÇÕES: Comments:					
INSPEÇÃO Inspector		APROVAÇÃO Approval		CLIENTE / FISCALIZAÇÃO Client / Surveillance	
Rafael da Silva Faria US-N2-PA / ASNT-TC1A N° UT-9092		PALMONT CONST. MONT. IND. LTDA Luiz Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade			
DATA / Date: 26/06/26		DATA / Date: 26/06/2026		DATA / Date	