محضر حادث
INCIDENT REPORT

الرقم INC-2026-0021
التاريخ 2026-10-19
الحالة قيد التحقيق
السرية T4 سري جداً

الحدث

رقم المحضر	INC-2026-0021
التاريخ والوقت	2026-10-19 14:40
الموقع	الإنتاج – خط البثق 2
الوردية	مسائية
النوع	إصابة عمل — جرح سطحي باليد

المعنيون

المصاب	تامر نبيل (نموذج) — EMP-078
الشاهد	ماجد عيسى (نموذج)
المبلّغ	م. هشام عبد الله — مشرف
الإسعاف الأولي	تم في الموقع — 14:46
مفقود وقت (LTI)؟	لا — عاد للعمل

وصف الوقائع (وقائع فقط بلا إسناد لوم)

أثناء تنظيف حافة قطاع PVC خارج من قالب البثق أُصيب العامل بجرح سطحي في راحة اليد اليمنى. كانت القفازات المقاومة للقطع غير مرتداة وقت الحادث. أُوقف الخط لدقائق، وتم الإسعاف الأولي وتسجيل البلاغ فوراً.

الأسباب المبدئية (5-Why مختصر)

المباشر	ملامسة حافة حادة دون قفاز
الجذري المبدئي	عدم وضوح إلزامية القفاز في مهمة التنظيف، ونقص مقاسات
تصنيف	Recordable · غير LTI

تفاصيل طبية — T4

محجوبة في هذه النسخة. تظهر لمن يملك hr.medical.view فقط (OHS Managerg HR). مرجع السجل الطبي: MED-2026-0088

الإجراءات التصحيحية (CAPA)

#	الإجراء	المسؤول	الموعد	الحالة
1	تعميم إلزامية القفاز في مهمة التنظيف وتعليق ملصق	OHS	2026-10-22	تم
2	توفير مقاسات إضافية من القفازات	أمين المخزن	2026-10-29	تم
3	مراجعة حارس حافة المخرج	الصيانة	2026-11-10	قيد التنفيذ

الإخطارات الخارجية

☐ إخطار هيئة التأمين الاجتماعي بإصابة العمل فوراً (م. 63 [Law] — النموذج والمهلة Unverified) ■ نسخة للمصاب

المبلّغ / المشرف | مسؤول السلامة OHS | مدير المصنع