

Reporte: Datos de ArduinoPrueba

Desde __/__/__ hasta: __/__/__

#	Fecha y Hora	Temperatura	Amperes	Voltaje
1	13/11/2018 11:46:42	24.56	0	0
2	13/11/2018 11:46:37	24.5	0	0
3	13/11/2018 11:46:32	24.5	0	0
4	13/11/2018 11:46:27	24.5	0	0
5	13/11/2018 11:46:22	24.5	0	0
6	13/11/2018 11:46:17	24.5	0	0
7	13/11/2018 11:46:12	24.5	0	0
8	12/11/2018 23:38:50	27.81	0	0
9	12/11/2018 23:38:45	27.87	0	0
10	12/11/2018 23:38:40	27.81	0	0
11	12/11/2018 23:38:35	27.81	0	0
12	12/11/2018 23:38:30	27.81	0	0
13	12/11/2018 23:38:25	27.81	0	0
14	12/11/2018 23:38:20	27.81	0	0
15	12/11/2018 23:38:15	27.81	0	0
16	12/11/2018 23:38:10	27.81	0	0
17	12/11/2018 23:38:05	27.81	0	0
18	12/11/2018 23:38:00	27.81	0	0
19	12/11/2018 23:37:55	27.81	0	0
20	12/11/2018 23:37:50	27.81	0	0
21	12/11/2018 23:37:45	27.81	0	0
22	12/11/2018 23:37:40	27.81	0	0
23	12/11/2018 23:37:35	27.81	0	0
24	12/11/2018 23:37:30	27.81	0	0
25	12/11/2018 23:37:25	27.81	0	0
26	12/11/2018 23:37:20	27.81	0	0
27	12/11/2018 23:37:15	27.81	0	0
28	12/11/2018 23:37:10	27.81	0	0

#	Fecha y Hora	Temperatura	Amperes	Voltaje
29	12/11/2018 23:37:05	27.81	0	0
30	12/11/2018 23:37:00	27.81	0	0
31	12/11/2018 23:36:55	27.75	0	0
32	12/11/2018 23:36:50	27.75	0	0
33	12/11/2018 23:36:45	27.75	0	0
34	12/11/2018 23:36:40	27.75	0	0
35	12/11/2018 23:36:35	27.75	0	0
36	12/11/2018 23:36:30	27.75	0	0
37	12/11/2018 23:36:25	27.75	0	0
38	12/11/2018 23:36:20	27.75	0	0
39	12/11/2018 23:36:15	27.75	0	0
40	12/11/2018 23:36:10	27.75	0	0
41	12/11/2018 23:36:05	27.75	0	0
42	12/11/2018 23:36:00	27.75	0	0
43	12/11/2018 23:35:55	27.75	0	0
44	12/11/2018 23:35:50	27.75	0	0
45	12/11/2018 23:35:45	27.75	0	0
46	12/11/2018 23:35:40	27.75	0	0