QUALIDADE DE SOFTWARE

JAILTON PEREIRA DA SILVA

ANÁLISE DE QUALIDADE DE UMA JAQUETA DE COURO

SÃO PAULO

2026

1. RESUMO

Este trabalho tem como objetivo analisar a qualidade de uma jaqueta de couro da marca Javali, utilizada por seis meses. A avaliação considera material, acabamento, durabilidade, usabilidade e design, com base nas observações do consumidor e nas fotografias do produto. Entre os pontos identificados estão a perda de cor em poucas semanas, a maciez do material abaixo da expectativa, o forro interno solto e a falta de correspondência do tamanho P com o padrão esperado. Como aspecto positivo, o modelo visual foi aprovado e o conforto foi considerado razoável. A análise registra os problemas observados e aponta aspectos que poderiam ser melhorados.

Palavras-chave: Acabamento. Análise de qualidade. Jaqueta de couro.

2. SUMÁRIO

1. RESUMO

2. SUMÁRIO

3. INTRODUÇÃO

4. O PROJETO

4.1 Detalhes do produto ou serviço

4.2 Tabela de análise

4.3 Relatório

4.4 Evidências

4.5 Onde encontrar

5. CONCLUSÃO

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Observação: atualize a numeração das páginas após finalizar a edição e a formatação.

3. INTRODUÇÃO

A qualidade de um produto pode ser avaliada por meio da observação de suas características, do acabamento, da durabilidade e da experiência proporcionada ao consumidor. Esse tipo de análise permite identificar aspectos positivos, problemas e oportunidades de melhoria.

Este trabalho apresenta a análise de uma jaqueta de couro da marca Javali, utilizada durante seis meses. A avaliação considera o material, o acabamento, a durabilidade, a usabilidade e o design, com base nas observações feitas durante o uso e nas evidências fotográficas do produto.

Entre os pontos observados estão o desbotamento em poucas semanas, a maciez do couro abaixo da expectativa, o forro interno solto e a diferença entre as medidas do tamanho P e o padrão esperado. O modelo, por outro lado, foi aprovado visualmente e o conforto foi considerado razoável. O objetivo é registrar essas percepções de forma organizada e identificar melhorias que poderiam contribuir para a qualidade do produto.

4. O PROJETO

O projeto consiste na análise da qualidade de uma jaqueta de couro utilizada pelo consumidor. A avaliação procura registrar os pontos positivos e negativos observados durante o uso e apresentar possíveis oportunidades de melhoria.

4.1 Detalhes do produto ou serviço

Nome do produto: Jaqueta de couro

Fabricante / marca: Javali

Tempo de uso: 6 meses

Local de compra: Loja online (nome da loja não informado)

Outros detalhes relevantes: O modelo foi aprovado visualmente. A jaqueta desbotou em poucas semanas, a maciez do couro deixou a desejar, o forro interno ficou solto e o tamanho P não correspondeu ao padrão esperado.

4.2 Tabela de análise

Característica	Percepção	Referência da evidência
Usabilidade	O conforto foi considerado razoável. As medidas do tamanho P não corresponderam ao padrão esperado.	Relato do usuário; fotos da peça.
Matéria-prima / material	A maciez do couro deixou a desejar e a cor se perdeu em poucas semanas de uso.	Fotografias da superfície da jaqueta.
Performance	Como peça de vestuário, é utilizável, mas a perda precoce da cor prejudica a conservação da aparência.	Relato do usuário e fotos.
Design	O modelo da jaqueta foi aprovado visualmente.	Fotografia frontal da jaqueta.
Acabamento	O forro interno ficou solto e precisava de costuras para melhorar seu ajuste.	Relato do usuário; recomenda-se acrescentar foto do forro.
Durabilidade	O desbotamento em poucas semanas é um sinal negativo quanto à conservação da aparência. Não há dados suficientes para estimar a vida útil total.	Relato do tempo até o desbotamento e fotografias.

4.3 Relatório

A análise foi realizada a partir da experiência de uso de uma jaqueta de couro da marca Javali, utilizada durante seis meses e adquirida em uma loja online. Foram considerados o material, o acabamento, o conforto, o design e a conservação da peça.

O modelo foi aprovado visualmente, sendo esse um aspecto positivo. Entretanto, a qualidade do material deixou a desejar, principalmente porque a jaqueta perdeu a cor em poucas semanas de uso. A maciez do couro também não correspondeu às expectativas.

Outro problema observado foi o forro interno solto, que precisava de costuras para ficar melhor ajustado. Além disso, as medidas do tamanho P não corresponderam ao padrão esperado. Quanto ao conforto, a jaqueta foi considerada razoavelmente confortável, embora os problemas de ajuste e acabamento possam prejudicar a experiência de uso.

Com base nessas observações, os principais pontos de melhoria são a conservação da cor, a qualidade e a maciez do material, a fixação do forro e a padronização dos tamanhos.

4.4 Evidências

As fotografias abaixo foram fornecidas para documentar a condição observada da jaqueta. As legendas descrevem o que pode ser observado visualmente; o relato sobre o tempo até o desbotamento vem da experiência do usuário.




Imagem 1 – Fotografias da jaqueta de couro, incluindo vista frontal e detalhes do acabamento.

Sugestão: se possível, acrescentar uma fotografia específica do forro interno solto e outra em close da área desbotada.

4.5 Onde encontrar

A jaqueta foi adquirida em uma loja online.

5. CONCLUSÃO

A análise mostrou que a qualidade de um produto não depende apenas da aparência, mas também do material, do acabamento, do conforto e da conservação durante o uso.

No caso da jaqueta analisada, o modelo foi aprovado e o conforto foi considerado razoável. Entretanto, foram identificados problemas relacionados à perda de cor em poucas semanas, à maciez do couro, ao forro interno solto e à padronização do tamanho P.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

As observações e fotografias utilizadas na análise são de autoria do aluno. Jailton da Silva .