

Informe de Relevamiento

Generado: 2025-08-17 23:09:22

ID: 1

Operador: Joaquin Ruiz

Ubicación: Añelo

Proyecto: Relevamiento de Caño de 1/2

Fecha: 2025-08-17 23:09:22

Observaciones:

Se llevó a cabo una medición exhaustiva en la que se identificaron varias imperfecciones y peligros potenciales que comprometen la integridad y seguridad del entorno evaluado. Estos hallazgos sugieren la necesidad de implementar acciones correctivas inmediatas para mitigar los riesgos asociados. Es fundamental que las áreas implicadas no sean consideradas como válidas hasta que se realicen las reparaciones pertinentes y se verifique la conformidad con los estándares establecidos. La falta de validación en este contexto puede acarrear consecuencias adversas tanto para la operatividad como para la seguridad de las personas involucradas.