

Publicación de Diario Primicia Macroregional



Diario Primicia Macroregional

16 de abril a las 9:40 · 🌐

#Huancavelica 🧑🏫 📱 📺 📺

#SUNASS VERIFICA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS INTERMEDIAS Y ALTAS TRAS CORTE DEL SERVICIO

🔴 Regulador exhorta a Emapa Huancavelica restablecer el agua potable a la brevedad posible.

👉 | La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) monitorea el abastecimiento alternativo de agua potable, mediante camiones cisterna, tras el corte del servicio que afectó a los sectores 01 San Cristóbal, 02 Puyhuan, 04 Santa Inés Pata, 06 Santa Bárbara, 08 San Gerónimo, 09 Ascensión y 10 Pucarumi, debido a fallas en el reservorio de Cconchopata.

✅ Asimismo, se verifica el abastecimiento en los sectores de las zonas altas 4 (Santa Inés Pata) y 6 (Santa Bárbara), donde se realizan trabajos de detección de fugas no visibles con geófonos y la instalación de una válvula para identificar la pérdida de presión del servicio en el sistema.

✅ La Sunass monitorea los trabajos de calicatas que realiza la EPS Emapa Huancavelica, en el tramo detectado para ubicar la fuga no visible, desde el río Disparate hasta el Hospital Departamental. Asimismo, hace seguimiento para que se cumpla con los horarios programados de distribución del agua potable.

✅ La entidad recuerda que el pago por los servicios deberá ser con base al registro del medidor y, en aquellos casos de asignación de consumo, corresponde solo a los días efectivamente brindados.

✅ Al respecto, el regulador tiene a disposición sus canales de orientación a los usuarios como el Fono Sunass 1899 y la línea directa en Huancavelica (067) 291027, así como su oficina del jr. 28 de Abril n.º 503 – 505, de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.



2

Me gusta

Comentar

