

FU-800A 출하검사 성적서							결 재	작 성	심 사	심 사	승 인		
MODEL	FU-800A		생산일자	2019년 7월10일		생산자	이순화						
LOT크기	24		검사일자	2021년 6월20일		검사자	문화영						
검 사 기 준	수월한 검사		검사시료	3EA		불량율	0 %						
	보 통 검사	○	A.Q.L	S - 3	0.65	Ac/Re	0 / 1	검사시료	n= 5				
	까다로운 검사			일반검사 I	1.0	Ac/Re	0 / 1	검사시료	n=				
검사 항목		검 사 규 격				n1	n2	n3	n4	n5	R	$\bar{n}$	판정
외 관	결 모 양	사출물의 수축, 이물의 혼입, 사출귀 및 기타 해로운 결함이 없을 것				○	○	○					○
		부품의 결함이 없을 것				○	○	○					○
P C B 성 능 검 사	감지 거리	백색천(300×300mm)을 기준하여 500 ~ 600mm를 유지 해야된다				580	580	560			20	573	○
	감지 시간	감지 물체가 감지거리내에 약 1초 동안 있으면 동작 표시 LED가 켜진다				○	○	○					○
	솔레노이드 밸브 동작시간	감지 물체가 감지거리내에 약 3초 동안 있으면 솔레노이드 밸브가 동작되어야 한다				○	○	○					○
	통수 지수 기 능	감지 물체가 감지거리내에 약 3초 동안 있으면 3초 동안 전세척이되고 감지 물체(3초간 유지)가 사라지면 7초동안 후세척이 되는지 확인한다				○	○	○					○
	반사광 및 오 동 작	형광등, 백열등과 같은 인조광, 태양광선 및 이들 반사광에 의한 제어부의 오동작이 없어야 한다				○	○	○					○
	수압 변동	수압 0.5Kgf/cm ² ~ 7.5Kgf/cm ² 으로 변동했을 경우, 정상적으로 동작이 되는지 확인한다				○	○	○					○
성 능 검 사	시동 특성	бат데리의 전압 4.8 ~ 6.4V를 인가하였을 때 솔레노이드 밸브가 동작되어야 한다				○	○	○					○
	토수유량	입수압 0.1MPa에서 토출 유량을 확인한다. (500 ~ 600ml 일것)				545	580	590			45	571	○
	저전압 검사	бат데리의 전압 4.79V를 인가하였을 때 적색 LED가 1초간격으로 깜박거리는지를 확인한다				○	○	○					○
	보존 내한성	-5℃에서 48시간 방치하고, 상온에서 방치 후 감지거리 및 모든 동작이 정상이어야 한다				○	○	○					○
	동작 내열성	40℃에서 48시간 방치하고, 상온에서 감지거리 및 모든 동작이 정상이어야 한다				○	○	○					○
	동작 내한성	5℃에서 48시간 방치하고, 상온에서 감지거리 및 모든 동작이 정상이어야 한다				○	○	○					○
	절연 저항	정격 전압을 시험품에 인가하지 않은 상태에서 충전부와 비충전부를 측정했을 때 1000MΩ 이상일 것				○	○	○					○
내 전 압	정격 전압을 시험품에 인가하지 않은 상태에서 충전부와 비충전부를 측정했을 때 AC 600V에서 1초간 견딜 것				○	○	○					○	
본 검사 LOT는 재질 및 부품에 대해, 당사 출하검사 규정에 만족하며 품질을 보증함.										판 정	合格		