

시험 성적서 (Test Report)

1 of 1

作成	検討	承認
		

(우) 27915 충청북도 증평군 증평읍 증평산단로23

TEL:043-820-0144 Fax:043-820-0250

Date of Receipt	2024.04.15	Use of Report	Quality Test	
Product Name	SPRAY GUN (PF114)	Sample Size	n=2	
시험 결과 (Test Result)				
시험항목	시험방법 및 판정기준	시험결과		판정
		n1	n2	
겉모양	표면에 유해한 결함이 없을것.	양호	양호	Pass
물줄기	토수중 수압 0.1MPa에서 물줄기 상태 및 물줄기 확인.	양호	양호	Pass
통수검사	수압 0.5MPa에서 에서 이음부 누수없을것.	양호	양호	Pass
내압검사	0.75MPa에서 에서 1분간 누수없을것.	이상없음	이상없음	Pass
G1/2 - 14	G0-Gauge 검사	양호	양호	Pass
인쇄/결품	주의 STICKER 인쇄상태 및 결품 확인.	양호	양호	Pass
표면처리	Ni(2 μ m이상) + Cr(0.1 μ m이상)	-	-	-
종합판정		합격		
[비고]				