



시험 성적서



한국세라믹기술원 우14502 경기도 부천시 송내대로 388(약대동) 203동 504호 (Tel : 032-210-5114, Fax : 032-210-5115)	성적서번호 : 2025-0782 페이지 (1) / (총 23)	KI(ET
---	---	--------------

1. 의뢰자

- 기관명/성명 : 대림버스 주식회사 / 강태식
○ 주 소 : 충북 제천시 봉양읍 제원로 80-50 1-3
○ 의뢰일자 : 2025년 03월 18일

2. 시험성적서의 용도 : 품질관리

3. 시험 시료명/물질 : 01) CC-114 외 21건

4. 시험기간 : 2025년 03월 18일 ~ 2025년 04월 28일

5. 시험장소 : ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험 (경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321)

6. 시험방법 : 후면참조

7. 시험결과 : 후면참조

확인	시험자	기술책임자
	정충호 36호인	최기인 최기인

2025. 04. 28.

한국세라믹기술원



비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.
이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 신청용도 이외의 사용을 금지합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

한 국 세 라 믹 기 술 원

우14502 경기도 부천시 원미구 송내대로388(약대동)
(Tel: 032-210-5110, Fax: 032-210-5115)

성적서번호: 2025-0782

페이지 (11) / (총 23)



시 험 결 과

시료명	시험분석항목		시험분석결과	시험분석방법	비고
10) CL-336W	치수(mm)	수도꼭지 구멍크기(mm)	34	KS L 1551 : 2024	
		벽면수도꼭지구 중심(mm)	68		
		배수구 크기(내경)(mm)	41		
		배수구 깊이(mm)	45		
	잉크침투도(mm)		0.2		
	내급냉성		이상 없음		
	내균열성		이상 없음		
	겉모양((세면기)측면)		이상 없음		
	겉모양((세면기) 윗면, 내면, 수직전면, 받이전면)		이상 없음		
	겉모양((도기면) 세척면 및 겉보기면)		이상 없음		
	겉모양((도기면)기타)		이상 없음		