



# 시험 성적서



|                                                                                                         |                                               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>한국세라믹기술원</b><br>우14502 경기도 부천시 송내대로 388(약대동) 203동 504호<br>( Tel : 032-210-5114, Fax : 032-210-5115 ) | 성적서번호 : 2025-0782<br><br>페이지 ( 1 ) / ( 총 23 ) | <b>KI(ET)</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|

## 1. 의뢰자

- 기관명/성명 : 대림버스 주식회사 / 강태식  
○ 주 소 : 충북 제천시 봉양읍 제원로 80-50 1-3  
○ 의뢰일자 : 2025년 03월 18일

## 2. 시험성적서의 용도 : 품질관리

## 3. 시험 시료명/물질 : 01) CC-114 외 21건

## 4. 시험기간 : 2025년 03월 18일 ~ 2025년 04월 28일

## 5. 시험장소 : ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험 ( 경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321 )

## 6. 시험방법 : 후면참조

## 7. 시험결과 : 후면참조

| 확인 | 시험자      | 기술책임자   |
|----|----------|---------|
|    | 정충호 36호인 | 최기인 최기인 |

2025. 04. 28.

한국세라믹기술원



비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.  
이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 신청용도 이외의 사용을 금지합니다.  
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

# 한 국 세 라 믹 기 술 원

우14502 경기도 부천시 원미구 송내대로388(약대동)  
(Tel: 032-210-5110, Fax: 032-210-5115)

성적서번호: 2025-0782

페이지 ( 17 ) / ( 총 23 )



## 시 험 결 과

| 시료명        | 시험분석항목                        |                | 시험분석결과 | 시험분석방법           | 비고 |
|------------|-------------------------------|----------------|--------|------------------|----|
| 16) CL-604 | 치수(mm)                        | 배수구 크기(내경)(mm) | 41     | KS L 1551 : 2024 |    |
|            |                               | 배수구 깊이(mm)     | 48     |                  |    |
|            | 잉크침투도(mm)                     |                | 0.2    |                  |    |
|            | 내급냉성                          |                | 이상 없음  |                  |    |
|            | 내균열성                          |                | 이상 없음  |                  |    |
|            | 겉모양((세면기)측면)                  |                | 이상 없음  |                  |    |
|            | 겉모양((세면기) 뒷면, 내면, 수직전면, 받이전면) |                | 이상 없음  |                  |    |
|            | 겉모양((도기면) 세척면 및 겉보기면)         |                | 이상 없음  |                  |    |
|            | 겉모양((도기면)기타)                  |                | 이상 없음  |                  |    |