



## 시험성적서

- 성 적 서 번 호 : CT24-062864K
- 의뢰자  
○ 업 체 명 : 대림비앤코(주)  
○ 주 소 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 52 (양곡동)
- 시험기간 : 2024년 07월 11일 ~ 2024년 09월 02일
- 시험성적서의 용도 : 품질관리
- 시 료 명 : CL-605 [L1050B]
- 시험방법  
(1) KS L 1551:2022

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |     |             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------|-----|
| 확인                                                                                                                                                                                                                                                                    | 작성자<br>성명 | 이철민 | 기술책임자<br>성명 | 김태진 |
| 비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.<br>2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.<br>3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.<br>4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다. |           |     |             |     |

2024년 09월 02일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 51395 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 31 (팔용동) ☎ (055)717-7828

총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)



# 시험성적서

성적서번호 : CT24-062864K

## 7. 시험결과

1) CL-605 [L1050B]

| 시험항목                             | 단위 | 시험방법 | 시험결과 | 비 고 | 시험장소 |
|----------------------------------|----|------|------|-----|------|
| 겉모양(있어서는 안될결점 : 세척면 및 겉보기면)      | -  | (1)  | 이상없음 | -   | A    |
| 겉모양(있어서는 안될결점 : 기타)              | -  | (1)  | 이상없음 |     |      |
| 겉모양(결점 허용 범위 : 윗면·내면·수직전면·받이 전면) | -  | (1)  | 이상없음 |     |      |
| 겉모양(결점 허용 범위 : 측면)               | -  | (1)  | 이상없음 |     |      |
| 겉모양(결점 허용 범위 : 뒤틀림)              | -  | (1)  | 이상없음 |     |      |
| 치수-배수구 크기                        | mm | (1)  | 42   |     |      |
| 치수-배수구 깊이                        | mm | (1)  | 43   |     |      |
| 치수-턱깊이                           | mm | (1)  | 13   |     |      |
| 잉크 침투도                           | mm | (1)  | 0.4  |     |      |
| 내급랭성                             | -  | (1)  | 이상없음 |     |      |
| 내균열성                             | -  | (1)  | 이상없음 |     |      |

※ 시험장소

A : 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 31 (팔용동)

----- 끝 -----

