



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT19-036852
2. 의뢰자
 - 업체명 : 대림비앤코(주)
 - 주소 : 경상남도 창원시 성산구공단로 52 (양곡동)
3. 시험기간 : 2019년 03월 21일 ~ 2019년 04월 22일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : CU-502B(U322R)
6. 시험방법
 - (1) KS L 1551 : 2014

확인	작성 자 명	이상인	이 상 인	기술책임자 성 명	김재연	
비교 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						



2019년 04월 22일

한국건설생활환경시험연구원



부산울산경남지원 : 46742 부산광역시 강서구 과학산단1로60번길 31 051-941-8790

결과문의 : 부산울산경남지원 ☎ (051)793-7021



시험성적서



성적서번호 : CT19-036852

7. 시험결과

1) CU-502B(U322R)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
겉모양(있어서는 안될결점 : 세척면 및 겉보기면)	-	(1)	이상없음	-
겉모양(있어서는 안될결점 : 기타)	-	(1)	이상없음	-
겉모양(그 외의 결점 : 세척면)	-	(1)	이상없음	-
겉모양(그 외의 결점 : 겉보기면)	-	(1)	이상없음	-
치수-배수구크기	mm	(1)	52	-
치수-세척구크기	mm	(1)	32	-
치수-전체의 높이	mm	(1)	915	-
치수-플랜지깊이	mm	(1)	40	-
치수-수봉	mm	(1)	59	-
치수-플랜지구멍크기	mm	(1)	11	-
치수-플랜지구멍간격	mm	(1)	120	-
치수-플랜지부위간격(상,하)	mm	(1)	150	-
치수-플랜지부위간격(좌,우)	mm	(1)	165	-
잉크침투도	mm	(1)	0.5	-
내급랭성	-	(1)	이상없음	-
균열시험	-	(1)	이상없음	-
배출성능	-	(1)	이상없음	-
세척성능(2L)	-	(1)	이상없음	-

---- 이 하 여 백 ----





시험성적서

1. 성적서 번호 : KT23-02314K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 한국환경산업기술원-대림비앤코(주)
 - 주소 : 서울시 은평구 진흥로 215 한국환경산업기술원 환경인증실
3. 시험기간 : 2023년 11월 16일 ~ 2023년 12월 06일
4. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
5. 시료명 : CU-502B(SDU-500UE)
6. 시험방법
 - (1) EL228:2022
 - (2) KS L 1551:2022

7. 시험결과

1) CU-502B(SDU-500UE)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
사용수량	L	(1)	1.0	-	A
세척 성능(적색 잉크)	-	(2)	이상없음		

※ 사용수량 설정방법 : 유량조절볼트 최대한 개방
 ※ 도기명(CU-502B), 전자식 세척밸브명(SDU-500UE), 직류전원장치(ANY0501C-NII)
 ※ 시험 시 공급수압(동압) : 0.1 MPa

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

확인	작성자명	김유승	기술책임자명	원철현
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2023년 12월 06일



한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121

총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)




시험성적서

성적서번호 : KT23-02314K



----- 끝 -----





시험성적서

1. 성적서 번호 : KT23-02310K

2. 의뢰자

○ 업체명 : 한국환경산업기술원-대림비앤코(주)

○ 주소 : 서울시 은평구 진흥로 215 한국환경산업기술원 환경인증실

3. 시험기간 : 2023년 11월 16일 ~ 2023년 12월 05일

4. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용

5. 시료명 : CU-502B(SDU-510UT)

6. 시험방법

(1) EL228:2022

(2) KS L 1551:2022

7. 시험결과

1) CU-502B(SDU-510UT)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
사용수량	L	(1)	1.0	-	A
세척 성능(적색 잉크)	-	(2)	이상없음		

※ 사용수량 설정방법 : 유량조절볼트 최대한 개방

※ 도기명(CU-502B), 전자식 세척밸브명(SDU-510UT)

※ 시험 시 공급수압(동압) : 0.1 MPa

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85


확인	작성자명	김유승	기술책임자명	원철현
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2023년 12월 05일

한국건설생활환경시험연구원




결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121



시험성적서

성적서번호 : KT23-02310K





시험성적서

1. 성적서 번호 : KT23-02315K

2. 의뢰자

○ 업체명 : 한국환경산업기술원-대림비앤코(주)

○ 주소 : 서울시 은평구 진흥로 215 한국환경산업기술원 환경인증실

3. 시험기간 : 2023년 11월 16일 ~ 2023년 12월 06일

4. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용

5. 시료명 : CU-502B(SDU-520UE)

6. 시험방법

(1) EL228:2022

(2) KS L 1551:2022

7. 시험결과

1) CU-502B(SDU-520UE)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
사용수량	L	(1)	1.2	-	A
세척 성능(적색 잉크)	-	(2)	이상없음		

※ 사용수량 설정방법 : 유량조절볼트 최대한 개방

※ 도기명(CU-502B), 전자식 세척밸브명(SDU-520UE), 직류전원장치(ANY0501C-NII)

※ 시험 시 공급수압(동압) : 0.1 MPa

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

확인	작성자명	김유승	기술책임자명	원철현
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2023년 12월 06일



한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121



총 2페이지 중 1페이지

양식 TCP-12-01-03(1)



시험성적서

성적서번호 : KT23-02315K





시험성적서

1. 성적서 번호 : KT23-02311K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 한국환경산업기술원-대림비앤코(주)
 - 주소 : 서울시 은평구 진흥로 215 한국환경산업기술원 환경인증실
3. 시험기간 : 2023년 11월 16일 ~ 2023년 12월 05일
4. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
5. 시료명 : CU-502B(SDU-520UT)
6. 시험방법
 - (1) EL228:2022
 - (2) KS L 1551:2022

7. 시험결과

1) CU-502B(SDU-520UT)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
사용수량	L	(1)	1.2	-	A
세척 성능(적색 잉크)	-	(2)	이상없음		

- ※ 사용수량 설정방법 : 유량조절볼트 최대한 개방
- ※ 도기명(CU-502B), 전자식 세척밸브명(SDU-520UT)
- ※ 시험 시 공급수압(동압) : 0.1 MPa
- ※ 시험장소
- A : 인천광역시 남동구 당방로 85

확인	작성자명	김유승	기술책임자명	원철현
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2023년 12월 05일


한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121


총 2페이지 중 1페이지

양식T0P-12-01-03(1)



시험성적서

성적서번호 : KT23-02311K



----- 끝 -----

