



# 시험성적서

1. 성적서 번호 : CT23-109649K
2. 의뢰자  
○ 업체명 : 대림비앤코(주)  
○ 주소 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 52 (양곡동)
3. 시험기간 : 2023년 12월 07일 ~ 2023년 12월 28일
4. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
5. 시료명 : CU-511PU [U420R1]
6. 시험방법  
(1) KS L 1551:2022  
(2) EL228:2022


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |     |             |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------|-----|
| 확인                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 작성자<br>성명 | 이철민 | 기술책임자<br>성명 | 최병욱 |
| 비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.<br>2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.<br>3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.<br>4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지( <a href="http://www.kcl.re.kr">www.kcl.re.kr</a> )에서 확인 가능합니다. |           |     |             |     |

2023년 12월 28일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 51395 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 31 (팔용동) ☎ (055)717-7828





# 시험성적서

성적서번호 : CT23-109649K

## 7. 시험결과

1) CU-511PU [U420R1]

| 시험항목                        | 단위 | 시험방법 | 시험결과 | 비 고 | 시험장소 |
|-----------------------------|----|------|------|-----|------|
| 겉모양(있어서는 안될결점 : 세척면 및 겉보기면) | -  | (1)  | 이상없음 | -   | A    |
| 겉모양(있어서는 안될결점 : 기타)         | -  | (1)  | 이상없음 |     |      |
| 겉모양(결점 허용 범위 : 세척면)         | -  | (1)  | 이상없음 |     |      |
| 겉모양(결점 허용 범위 : 겉보기면)        | -  | (1)  | 이상없음 |     |      |
| 겉모양(결점 허용 범위 : 뒤흔림)         | -  | (1)  | 이상없음 |     |      |
| 치수-수봉                       | mm | (1)  | 49   |     |      |
| 치수-배수구의 크기                  | mm | (1)  | 74   |     |      |
| 치수-전체의 폭                    | mm | (1)  | 391  |     |      |
| 치수-플랜지 구멍 크기                | mm | (1)  | 16   |     |      |
| 치수-플랜지 구멍 간격                | mm | (1)  | 142  |     |      |
| 치수-플랜지 부위 간격(상, 하)          | mm | (1)  | 88   |     |      |
| 치수-플랜지 부위 간격(좌, 우)          | mm | (1)  | 226  |     |      |
| 치수-플랜지 깊이                   | mm | (1)  | 18   |     |      |
| 잉크 침투도                      | mm | (1)  | 0.4  |     | B    |
| 내급랭성                        | -  | (1)  | 이상없음 |     |      |
| 균열시험                        | -  | (1)  | 이상없음 |     |      |
| 배출성능                        | -  | (1)  | 이상없음 |     | A    |
| 세척성능                        | -  | (1)  | 이상없음 |     |      |
| 사용수량                        | L  | (2)  | 0.5  |     |      |

※ 시험시 공급수압 : 0.1 MPa

-의뢰자 제시정보-

※ 부속명 : TFU-511U(E,T)

※ 시험장소

A : 경상남도 창원시 성산구 공단로 52

B : 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 31 (팔용동)

----- 끝 -----

