



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT20-007923K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 대림비엔코(주)
 - 주소 : 경상남도 창원시 성산구공단로 52 (양곡동)
3. 시험기간 : 2020년 01월 15일 ~ 2020년 02월 21일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : CU-513B(U410R)
6. 시험방법
 - (1) KS L 1551 : 2019

확인	작성 자 명	이상인	이승인	기술책임 자 명	김재연	
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

2020년 02월 21일


한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 51395 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 31 (팔용동) ☎ (055)717-7824

총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)



시험성적서

성적서번호 : CT20-007923K

7. 시험결과

1) CU-513B(U410R)

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
겉모양(있어서는 안될결점 : 세척면 및 겉보기면)	-	(1)	이상없음	-	A
겉모양(있어서는 안될결점 : 기타)	-	(1)	이상없음		
겉모양(그 외의 결점 : 세척면)	-	(1)	이상없음		
겉모양(그 외의 결점 : 겉보기면)	-	(1)	이상없음		
겉모양(뒤틀림)	-	(1)	이상없음		
치수-배수구크기	mm	(1)	71		
치수-전체의 폭	mm	(1)	499		
치수-플랜지깊이	mm	(1)	17		
치수-수봉	mm	(1)	52		
치수-플랜지구멍크기	mm	(1)	18		
치수-플랜지구멍간격	mm	(1)	146		
치수-플랜지부위간격(상,하)	mm	(1)	107		
치수-플랜지부위간격(좌,우)	mm	(1)	260		
잉크침투도	mm	(1)	0.4		
내급랭성	-	(1)	이상없음		
균열시험	-	(1)	이상없음		
배출성능	-	(1)	이상없음		
세척성능(2L)	-	(1)	이상없음		

※ 시험장소

A : 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 31 (팔용동)

----- 끝 -----

