



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT21-098200K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 대림비앤코(주)
 - 주소 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 52 (양곡동)
3. 시험기간 : 2021년 09월 08일 ~ 2021년 10월 25일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : PC-6020(C2010CR)
6. 시험방법
 - (1) KS L 1551 : 2019
 - (2) 의뢰자제시(EL223 : 2013)


확인	작성 자 명	허성일	허성일	기술책임자 성	김재연	
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

2021년 10월 25일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 51395 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 31 (팔용동) ☎ (055)717-7802



시험성적서

성적서번호 : CT21-098200K

7. 시험결과

1) PC-6020(C2010CR)

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소	
겉모양(있어서는 안될결점:세척면및겉보기면)	-	(1)	이상없음		A	
겉모양(있어서는 안될결점:기타)	-	(1)	이상없음			
겉모양(그 외의결점:세척면)	-	(1)	이상없음			
겉모양(그 외의결점:겉보기면)	-	(1)	이상없음			
치수-수봉	mm	(1)	55			
치수-배수구의 크기	mm	(1)	92			
치수-시트구멍크기	mm	(1)	16			
치수-시트구멍간격	mm	(1)	141			
치수-플랜지 구멍크기	mm	(1)	18			
치수-플랜지 구멍간격	mm	(1)	150			
치수-플랜지 깊이	mm	(1)	13			
잉크 침투도	mm	(1)	0.7			
내급랭성	-	(1)	이상없음	B	A	
균열시험	-	(1)	이상없음			
배출성능	-	(1)	이상없음			
누수시험	-	(1)	이상없음			
누기시험	-	(1)	이상없음			
나사송곳시험	-	(1)	이상없음			
세척성능	-	(1)	이상없음			
총 사용수량-소변용	L	(2)	3.9			

* 세척성능 : 사용수량 5.7 L

※ 시험장소

A : 경상남도 창원시 성산구 공단로 52

B : 경상남도 창원시 의창구 창원대로 18번길 31

----- 끝 -----

