



제품 시험 성적서

업 체 명	대림비앤코 주식회사
주 소	(51565) 경남 창원시 성산구공단로52 (양곡동)
시 료 명	PL-1060 (평면붙임 세면기)
시험 방법	KS L 1551 : 2019 및 DS(대림비앤코 표준)

시험 내용

시험항목		시험기준	시험결과
겉모양	있어서는 안될 결점 (세척면 및 겉보기면, 기타)	KSL 1551 : 2019 5.2.1 겉모양 표2 기준	이상없음
	그 외의 결점 (윗면, 내면, 수직전면, 받이전면, 측면)	KSL 1551 : 2019 5.2.1 겉모양 표5 기준	이상없음
	뒤틀림	KSL 1551 : 2019 5.2.1 겉모양 표5 기준	이상없음
치 수	수도꼭지 구멍크기	$\varnothing 35 \pm 2$	$\varnothing 34.6 \times 34.4$
	배수구 크기	$\varnothing 41 \pm 2$	$\varnothing 41.7 \times 41.3$
	배수구 깊이	45 ± 3 mm	43.5 mm

위 시험결과를 보증합니다.

2021. 03. 05.

대림B&Co 창원생산본부 품질환경팀장

