



시험 성적서



한국세라믹기술원 우14502 경기도 부천시 송내대로 388(약대동) 203동 504호 (Tel : 032-210-5114, Fax : 032-210-5115)	성적서번호 : 2026-0284 페이지 (1) / (총 2)	KI(ET)
---	--	---------------

1. 의뢰자

- 기관명/성명 : 대림버스 주식회사 / 강태식
○ 주 소 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 52 (양곡동) .
○ 의뢰일자 : 2026년 01월 20일

2. 시험성적서의 용도 : 품질관리

3. 시험 시료명/물질 : CC-790(CC-790C)

4. 시험기간 : 2026년 01월 20일 ~ 2026년 01월 30일

5. 시험장소 : ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험 (경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321)

6. 시험방법 : 후면참조

7. 시험결과 : 후면참조

확인	시험자	기술책임자
	정충호 36호인	최기인 최기인

2026. 01. 30.

한국세라믹기술원



비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.
이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 신청용도 이외의 사용을 금지합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

시 험 결 과

시료명	시험분석항목		시험분석결과	시험분석방법	비고
CC-790(CC790C)	대변용 세척성능 (볼 배출 및 이송성능-변기 내 잔류)		잔류 없음	EL 223 : 2025, KS I 9206 : 2023	
	대변용 세척성능 (볼 배출 및 이송성능-오수관 통과)		99.0		
	대변용 세척성능 (입자 배출-변기 내 잔류)		1.0		
	사용수량 (대변용) : 버튼형		3.70		
	사용수량 (대변용) : 리모콘형		3.65		
	최대설정수량(대변용) : 버튼형		3.70		
	최대설정수량(대변용) : 리모콘형		3.65		
	겉모양 : 있어서는 안 될 결점 (도기면 (세척 면 및 겉보기면))		없음 (큰 볼록, 큰 얼룩, 금, 균열, 떨어져짐)	KS L 1551 : 2024	
	겉모양 : 있어서는 안 될 결점 (도기면 (기타))		없음 (금, 균열)		
	잉크 침투도		0.1		
	내급랭성		금이 가지 않음 (소지나 유약)		
	내균열성		균열이 생기지 않음		
	수봉성능 (누수)		수면 저하 없음		
	수봉성능 (누기)		압력 저하 없음		
	치수(mm)	수봉(mm)	69		
		배수구 크기(외경)(mm)	94×93		
		시트구멍 크기(mm)	10×10		
		시트구멍 간격(mm)	340		
		플랜지 구멍 크기(mm)	16×15		
		플랜지 구멍 간격(mm)	148		
		플랜지 깊이(mm)	17		

[참고] - 사용수량 설정방법 : 시험 의뢰시 세팅값(임의조작불가)

- 공급 수압 : 98 kPa (동압)