


REPORTE CROQUIS

		EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES	
OBRA:	5223 CASIMIRO CASTILLO LA RESOLANA		UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	JUAN ALVAREZ No 1 COL. CASIMIRO CASTILLO CENTRO CASIMIRO CASTILLO JALISCO		PZA	1
CLAVE:	PARTIDA	CONCEPTO		
PRE-004	PRELIMINARES	DESMONTAJE DE ACCESORIOS DE BAÑO, INCLUYE: RETIRO, ACARREOS, DESANCLAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO		



FIRMAS DE CONFORMIDAD

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GENERADOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN