


REPORTE CROQUIS

			EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
OBRA:	1075 PLAZA LOMAS RIO NILO		UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	RIO NILO No 7540 COL. DEL VALLE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO		PZA	1
CLAVE:	PARTIDA	CONCEPTO		
PRE-003	PRELIMINARES	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE LAVABO: INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA LIMPIEZAS DURANTE Y AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEMÁS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO ASÍ COMO ENCOSTALAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y ACARREO FUERA DE LA OBRA		



FIRMAS DE CONFORMIDAD

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GENERADOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN