

EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V
UNIDAD	HOJA
PZA	1

OBRA:	5462 CHAPALA a	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	FCO I MADERO No 212 COL. CHAPALA CENTRO CHAPALA JALISCO	PZA	1

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
PRE-004	PRELIMINARES	DESMONTAJE DE ACCESORIOS DE BAÑO, INCLUYE: RETIRO, ACARREOS, DESANCLAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO

LOCALIZACION			ÁREA	ANCHO	LARGO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISION BANCOMER	VoBo BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
E	E	E	AS	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00			
FIRMAS DE CONFORMIDAD							TOTAL	3.00	PZA		

FIRMAS DE CONFORMIDAD

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GENERADOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN

NÚMEROS GENERADORES

NÚMEROS GENERADORES			EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	
OBRA:	5462	CHAPALA	SD	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	FCO I MADERO No 212 COL. CHAPALA CENTRO CHAPALA JALISCO			M2	2

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
PRE-033	PRELIMINARES	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE ALFOMBRA, BAJO ALFOMBRA Y TIRAS DE PÚAS. INCLUYE: RETIRO DE ZOCLO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL BANCO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO

LOCALIZACION			ÁREA	ANCHO	LARGO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISION BANCOMER	VoBo BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
DS		23	SD	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00			
FIRMAS DE CONFORMIDAD							TOTAL	23.00	M2		

FIRMAS DE CONFORMIDAD

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GENERADOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN

NÚMEROS GENERADORES

NÚMEROS GENERADORES			EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	
OBRA:	5462	CHAPALA	QW	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	FCO I MADERO No 212 COL. CHAPALA CENTRO CHAPALA JALISCO			PZA	3

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
PRE-035	PRELIMINARES	DESMONTAJE DE ANUNCIO CAJERO AUTOMÁTICO RED, A CUALQUIER ALTURA., INCLUYENDO: LA MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TENDIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LAS DESCONEXIONES Y RETIRO DE AISLAMIENTO QUE SE HAGA NECESARIO, EL SISTEMA DE SOPORTE Y COLGANTEO, EL ACOPIO DE LOS MATERIALES SOBRANTES DEL DESMONTAJE Y SU TRASLADO AL SITIO QUE INDIQUE LA INSTITUCIÓN DENTRO Ó FUERA DE LA OBRA DESPUÉS DE REALIZAR LIMPIEZA.

LOCALIZACION			ÁREA	ANCHO	LARGO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISION BANCOMER	VoBo BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
	W		23	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00			

FIRMAS DE CONFORMIDAD

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GENERADOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN

EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V
UNIDAD	HOJA
PZA	4

OBRA:	5462 CHAPALA dd	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	FCO I MADERO No 212 COL. CHAPALA CENTRO CHAPALA JALISCO	PZA	4

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
PRE-039	PRELIMINARES	DESMONTAJE DE ROTOTRANSFER CON MIRILLA CON RECUPERACIÓN. INCLUYE: EMPLOYADO Y ENTREGA A RECUPERADORA SI ES NECESARIO RETIRO DE SISTEMA DE ANCLAJE A PISO Y LOSA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, ANDAMIOS ESPECIFICADOS, COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL BANCO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Y

LOCALIZACION			ÁREA	ANCHO	LARGO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISION BANCOMER	VoBo BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
A	A	B	D	2.00	2.00	2.00	11.00	88.00			
FIRMAS DE CONFORMIDAD							TOTAL	88.00	PZA		

FIRMAS DE CONFORMIDAD

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GENERADOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN

EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V
UNIDAD	HOJA
PZA	5

OBRA:	5462 CHAPALA sd	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	FCO I MADERO No 212 COL. CHAPALA CENTRO CHAPALA JALISCO	PZA	5

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
PRE-041	PRELIMINARES	DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTA BLINDADA NIVEL 1, INCLUYE: EMPLOYADO Y ENTREGA A RECUPERADORA SI ES NECESARIO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJE FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN (PRODUCTO A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN). CONSIDERAR EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO Y CUMPLIMIENTO DE NORMA RESPECTIVA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO

LOCALIZACION			ÁREA	ANCHO	LARGO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISION BANCOMER	VoBo BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
SD	DS	DS	SD	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00			
							TOTAL	23.00	PZA		

FIRMAS DE CONFORMIDAD

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GENERADOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN



NÚMEROS GENERADORES

NÚMEROS GENERADORES			EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	
OBRA:	5462	CHAPALA	D-100	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	FCO I MADERO No 212 COL. CHAPALA CENTRO CHAPALA JALISCO			M3	6

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
PRE-060	PRELIMINARES	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO INCLUYE: ACARREO DEL PRODUCTO A UNA ESTACIÓN, CARGA MANUAL A CAMIÓN Y DESALOJO DEL PRODUCTO FUERA DE OBRA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO

LOCALIZACION			ÁREA	ANCHO	LARGO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISION BANCOMER	VoBo BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
6	B	C	CASTILLOS	0.20	0.15	4.45	5.00	0.66			
6	B	C	DALA DESPLANTE	0.15	1.52	0.20	1.00	0.04			
6	B	C	DALA DESPLANTE	0.15	1.05	0.20	1.00	0.03			
6	B	C	DALA DESPLANTE	0.15	1.51	0.20	1.00	0.04			
6	B	C	DALA DESPLANTE	0.15	1.53	0.20	1.00	0.04			
6	B	C	DALA DESPLANTE	0.15	1.10	0.20	1.00	0.03			
6	B	C	DALA CERRAMIENTO	0.15	1.52	0.20	1.00	0.04			
6	B	C	DALA CERRAMIENTO	0.15	1.51	0.20	1.00	0.04			
6	B	C	DALA CERRAMIENTO	0.15	1.05	0.20	1.00	0.03			
6	B	C	DALA CERRAMIENTO	0.15	1.53	0.20	1.00	0.04			
6	B	C	DALA CERRAMIENTO	0.15	1.10	0.20	1.00	0.03			
6	B	C	DALA CORONACIÓN	0.15	1.52	0.20	1.00	0.04			
6	B	C	DALA CORONACIÓN	0.15	1.51	0.20	1.00	0.04			
6	B	C	DALACORONACIÓN	0.15	1.05	0.20	1.00	0.03			
6	B	C	DALA CORONACIÓN	0.15	1.53	0.20	1.00	0.04			
6	B	C	DALA CORONACIÓN	0.15	1.10	0.20	1.00	0.03			
6	B	C	MURO BLOCK	0.15	1.52	3.85	1.00	0.87			
6	B	C	MURO BLOCK	0.15	1.51	3.85	1.00	0.87			
6	B	C	MURO BLOCK	0.15	1.05	3.85	1.00	0.60			
DF			DF	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00			

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
PRE-060	PRELIMINARES	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO INCLUYE: ACARREO DEL PRODUCTO A UNA ESTACIÓN, CARGA MANUAL A CAMIÓN Y DESALOJO DEL PRODUCTO FUERA DE OBRA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO

FIRMAS DE CONFORMIDAD

AUTORIZÓ

SUPERVISIÓN

NÚMEROS GENERADORES

OBRA:		5462 CHAPALA	EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V
UBICACIÓN:		FCO I MADERO No 212 COL. CHAPALA CENTRO CHAPALA JALISCO	UNIDAD	HOJA
			M2	8

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
PRE-063	PRELIMINARES	DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCK DE 15 CMS. CON UNA ALTURA DE 2.65 M SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO, CONSIDERAR CADENAS Y CASTILLOS INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA LIMPIEZAS DURANTE Y AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. Y DEMÁS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, ASÍ COMO ENCOSTALAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y ACARREO FUERA DE LA OBRA. HERRAMIENTAS, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS.

LOCALIZACION			ÁREA	ANCHO	LARGO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISION BANCOMER	VoBo BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
B	6	7	MURO BLOCK	0.00	1.52	3.85	1.00	5.85			
B	6	7	MURO BLOCK	0.00	1.51	3.85	1.00	5.81			
B	6	7	MURO BLOCK	0.00	1.05	3.85	1.00	4.04			
B	6	7	MURO BLOCK	0.00	1.53	3.85	1.00	5.89			
B	6	7	MURO BLOCK	0.00	1.10	3.85	1.00	4.23			
E	23	23	WE	0.00	23.00	1.00	0.00	23.00			
SD	SD	D	SD	2.00	2.00	23.00	0.00	92.00			
D	3	D	SD	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00			
D	D		SD	0.00	83.00	0.00	0.00	83.00			
SD	DS	SD	SD	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00			
D	D	D	FS	3.00	3.00	0.00	0.00	9.00			
FIRMAS DE CONFORMIDAD							TOTAL	25.82	M2		

FIRMAS DE CONFORMIDAD

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 GENERADOR DE OBRA

 RESIDENTE DE OBRA

 SUPERVISIÓN

NÚMEROS GENERADORES

NUMEROS GENERADORES		EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V
OBRA:	5462 CHAPALA	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	FCO I MADERO No 212 COL. CHAPALA CENTRO CHAPALA JALISCO	M3	9

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
PRE-072	PRELIMINARES	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES A UNA ESTACIÓN DE 40 MTS., INCLUYE: LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RECOLECCIÓN DEL PRODUCTO, ASÍ COMO CARGA Y DESCARGA DEL MISMO FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

[illegible]

FIRMAS DE CONFORMIDAD				TOTAL	3.54	M3	
-----------------------	--	--	--	-------	------	----	--

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GENERADOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN

EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V
UNIDAD	HOJA
M3	11

OBRA:	5462 CHAPALA ds	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	FCO I MADERO No 212 COL. CHAPALA CENTRO CHAPALA JALISCO	M3	11

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
ADC-017	OTROS ADICIONALES	NUEVO COCEPTO

LOCALIZACION			ÁREA	ANCHO	LARGO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISION BANCOMER	VoBo BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
			SD	0.00	32.00	3.00	0.00	96.00			
FIRMAS DE CONFORMIDAD							TOTAL	96.00	M3		

FIRMAS DE CONFORMIDAD

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GENERADOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN