

REPORTE FOTOGRÁFICO

		EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	
OBRA:	5626	TESORERIA	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	AV. VENTURA PUENTE No 112 COL. CHAPULTEPEC NORTE MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO		M2	1
CLAVE:	PARTIDA	CONCEPTO		
TAB-019	ACABADOS	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACQUA 100 MATE COLOR BLANCO, MCA. COMEX. INCLUYE:, DOS MANOS MÍNIMO DE PINTURA, UNA MANO DE SELLADOR VINILICO 5 X 1, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE A CUALQUIER ALTURA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO,		
FOTOS				

FIRMAS DE CONFORMIDAD

ELABORO

REVISO

AUTORIZÓ

CHRISTIAN MEDINA JUÁREZ

ING. VICTOR MANUEL AYALA RUIZ

ING. RAMON RUBIO IÑIGUEZ