


REPORTE FOTOGRÁFICO

			EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V
OBRA:	5462	5462 CHAPALA		НОЈА
UBICACIÓN:	FCO I MADERO No 212 COL. CHAPALA CENTRO CHAPALA JALISCO		M3	1
CLAVE:	PARTIDA	CONCEPTO		
PRE-060	PRELIMINARES	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO INCLUYE: ACARREO DEL PRODUCTO A UNA ESTACIÓN, CARGA MANUAL A CAMIÓN Y DESALOJO DEL PRODUCTO FUERA DE OBRA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO		



FIRMAS DE CONFORMIDAD

ELABORO REVISO AUTORIZÓ

GENERADOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA SUPERVISIÓN



REPORTE FOTOGRÁFICO

			EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V
OBRA:	5462	CHAPALA	UNIDAD	НОЈА
UBICACIÓN:	FCO I MADERO No 212 COL. CHAPALA CENTRO CHAPALA JALISCO		M3	2
CLAVE:	PARTIDA	CONCEPTO		
PRE-060	PRELIMINARES	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO INCLUYE: ACARREO DEL PRODUCTO A UNA ESTACIÓN, CARGA MANUAL A CAMIÓN Y DESALOJO DEL PRODUCTO FUERA DE OBRA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO		

FOTOS



FIRMAS DE CONFORMIDAD

ELABORO REVISO AUTORIZÓ

GENERADOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA SUPERVISIÓN



REPORTE FOTOGRÁFICO

			EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V
OBRA:	5462 CHAPALA		UNIDAD	НОЈА
UBICACIÓN:	FCO I MADERO No 212 COL. CHAPALA CENTRO CHAPALA JALISCO		M2	3
CLAVE:	PARTIDA	CONCEPTO		
PRE-063	PRELIMINARES	DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCK DE 15 CMS, CON UNA ALTURA DE 2.65 M SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO, CONSIDERAR CADENAS Y CASTILLOS INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA LIMPIEZAS DURANTE Y AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. Y DEMÁS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, ASÍ COMO ENCOSTALAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.		

FOTOS









a

FIRMAS DE CONFORMIDAD

ELABORO REVISO AUTORIZÓ

GENERADOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA SUPERVISIÓN