

REPORTE CROQUIS

		EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	
OBRA:	5462 CHAPALA		UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	FCO I MADERO No 212 COL. CHAPALA CENTRO CHAPALA JALISCO		M	1
CLAVE:	PARTIDA	CONCEPTO		
IHS-024	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA	DESAZOLVE DE RED DESCARGA DE TUBO DE PVC DE 0.101 MTS DE DIÁMETRO, INCLUYE: ACARREO A UNA ESTACIÓN DE 30 MTS Y DESALOJO DEL PRODUCTO FUERA DE LA OBRA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. CONSIDERAR EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMA RESPECTIVA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS INTERNOS		

CROQUIS O ANEXO

FIRMAS DE CONFORMIDAD

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GENERADOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN

REPORTE CROQUIS

			EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V
OBRA:	5462	CHAPALA	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	FCO I MADERO No 212 COL. CHAPALA CENTRO CHAPALA JALISCO		PZA	2
CLAVE:	PARTIDA	CONCEPTO		
IHS-025	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA	DESAZOLVE DE REGISTROS DE DRENAJE DE 0.40 X 0.60 M Y HASTA 1 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO A UNA ESTACIÓN DE 30 MTS Y DESALOJO DEL PRODUCTO FUERA DE LA OBRA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.		

CROQUIS O ANEXO

FIRMAS DE CONFORMIDAD

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GENERADOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN