

REPORTE FOTOGRÁFICO

			EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
OBRA:	5462	CHAPALA	UNIDAD	НОЈА
UBICACIÓN:	FCO I MADERO No 212 COL. CHAPALA CENTRO CHAPALA JALISCO		SAL	1
CLAVE:	PARTIDA	CONCEPTO		
IE-054	INSTALACIÓN ELÉCTRICA			

	ELÉCTRICA	SEGUN DISTRIBUCION EN PLANOS DE HASTA 5 M PROMEDIO POR SALIDA HASTA EL TABLERO, CON CABLES AWG CAL- 10 A 12, CON AISLAMIENTO TERMO PLÁSTICO THW-LS 90°, 600 V, Y CABLE DESNUDO CAL. 10 A 12, INCLUYE: CAJAS CUADRADAS, CAJAS CHALUPAS. COPLES. CODOS. SOPORTERIA @ 1.5 MTS A BASE DE VARILLA ROSCADA NO. 10. ABRAZADERA "U". PERNO
FOTOS		

FIRMAS DE CONFORMIDAD

AUTORIZÓ ELABORO REVISO

SUPERVISIÓN GENERADOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA



REPORTE FOTOGRÁFICO

			EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
OBRA:	5462	CHAPALA	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	FCO I MADERO No 212 CO	FCO I MADERO No 212 COL. CHAPALA CENTRO CHAPALA JALISCO		2
CLAVE:	PARTIDA	CONCEPTO		
IE-057	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO CON CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA FÍSICA DESNUDA, MARCA ARROW HART MODELO 5362-I, NEMA 5-20R, 20 AMPERES, 127 VOLTS, 60 HZ., COLOR MARFIL Y PLACA EN COLOR MARFIL, PARA SERVICIO NORMAL DE MULTIFUNCIONAL Y DE SERVICIOS, EL CONCEPTO INCLUYE, CAJA CHALUPA, COLOCACIÓN. CONEXIÓN. PRUEBA DE POLARIDAD. MANO DE OBRA CALIFICADA. HERRAMIENTA. EQUIPOS DE SEGURIDAD Y		
FOTOS				

	COLOCACIÓN. CONEXIÓN. PRUEBA DE POLARIDAD. MANO DE OBRA CALIFICADA. HERRAMIENTA. EQUIPOS DE SEGURIDAD Y	
FOTOS		

FIRMAS DE CONFORMIDAD

ELABORO REVISO AUTORIZÓ

GENERADOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA SUPERVISIÓN