


Oblastní ředitelství osobní dopravy: VÝCHOD Regionální pracoviště provozu

: Olomouc

: GVD24 Data Platí od : 10.03.2024

Oprava číslo: 1 Pracoviště provozu Poznámka¹ **Bohumín**



Oběh je totožný s oběhem netrakčních souprav ř. 86-72, lokomotiva řazena na vlakové pozici v lichém směru, v sudém směru sune.

Počet: % Ředitel OŘOD: Vozidlo řady: 750.7 Průměrný denní běh vozidla: % Zpracovatel: km Karel Janů 607934149 Potřeba strojvedoucích: % Denní průměr prázdných jízd: % km Ing. Radek Steiger, MPA



Oblastní ředitelství osobní dopravy: VÝCHOD


Regionální pracoviště provozu : Olomouc

Platí od : 10.03.2024

Data

: GVD24

Oprava číslo: 1 Pracoviště provozu **Bohumín** Poznámka:



Oběh totožný s oběhem souprav ř.86-72, lokomotiva řazena na vlakové pozici v lichém směru. V sudém směru sune.

Průměrný denní běh vozidla: Ředitel OŘOD: Vozidlo řady: 750.7 Počet: 4 Zpracovatel: **438 / 15** km Karel Janů 607934149 Potřeba strojvedoucích: % Denní průměr prázdných jízd: 16 km Ing. Radek Steiger, MPA