## Informatie over onbekende gas aansluiting



Liander N.V. Postbus 50 6920 AB Duiven

De gas aansluitleiding naar dit pand is fictief ingetekend daar de ligging nog onbekend is.

De gas aansluitleiding loopt vanaf de gas hoofdleiding naar een intredepunt in het pand (In de meeste gevallen nabij de meterkast naast de voordeur).

We verwijzen u naar de CROW 500 specifiek het hoofdstuk *Grondroeren nabij kabels en leidingen* waar u op moet letten bij het uitvoeren van uw werkzaamheden.

Mocht u de gas aansluitleiding tegenkomen bij uw werkzaamheden dan waardeert Liander het als u de liggingsgegevens doorgeeft via <a href="https://formulieren.kadaster.nl/melden afwijkende situatie">https://formulieren.kadaster.nl/melden afwijkende situatie</a>.

Algemene informatie over het voorkomen van storingen en schade bij graafwerkzaamheden vindt u op <a href="https://www.liander.nl/sites/default/files/Aannemers\_Installateurs-Voorkom\_Storing\_en\_Schade.pdf">https://www.liander.nl/sites/default/files/Aannemers\_Installateurs-Voorkom\_Storing\_en\_Schade.pdf</a>.

## Contactgegevens

Voor meer informatie kunt u ons bereiken op onderstaande telefoonnummers:

Algemene vragen Schadepreventie

Telefoonnummer: 088-1912211

E-mail: schadepreventie@alliander.com

Schade melden

Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom: 0800 - 9009

Met vriendelijke groet, Liander N.V.

Afdeling Schadepreventie