

705715/31 - PETICION DE TRABAJO DE ADECUACION DE ACOMETIDA DE PCT -IC-(NPC)



Nº de O.T.: 705715/31

Contrata: ACSA EJECUCIÓN

Fecha conf. contrata: 31/07/2024

Fachada protegida: N

Contrato: 414041567

Situación contrato: Contratado

Usos: VIVIENDAS

Situación acometida: EJECUTADO

Tipo instalación: Acometida única

Fecha edición: 31/07/2024

Fecha prevista realización: 31/07/2024

Fecha pactada:

Fecha compromiso: 14/08/2024

Motivo:

Origen: INI000001

Servicio origen: OFICINA COMERCIAL CENTRAL

Dirección Finca:

Tipo calle: CALLE

Nombre calle: VITORIA

Nº: 044

Bis:

Bloque:

Portal:

Escalera:

Piso:

Letra:

Km:

Complemento: PARCELA 7 / 7

Urbanización:

Teléfono:

Municipio: QUIJORNA

C.P.: 28693

Distrito:

Barrio:

Localidad:

Provincia: MADRID

Dirección punto de acometida:

Tipo calle: CALLE

Nombre calle: VITORIA

Nº: 044

Bis:

Complemento: PARCELA 7 / 7

Km:

Urbanización:

Municipio: QUIJORNA

C.P.: 28693

Distrito:

Localidad:

Barrio:

Provincia: MADRID

Peticionario:

Nombre: DAVID

1º Apellido: GUTIERREZ

2º Apellido: GALAN

Razón social:

CIF/NIF: 05208807C

Datos contacto:

Nombre: DAVID

1º Apellido: GUTIERREZ

2º Apellido: GALAN

Razón social:

CIF/NIF: 05208807C

Teléfono contacto: 685993350

Teléfono cita: 685993350

Fax cita:

Correo electrónico: dggalan0@gmail.com

Observaciones cita:

Datos tubería existente:

Cod.Plano:

Cod.Tubería: 150

Diámetro: 150

mm Titular: CANAL

Discurre por:

Galería:

Material:

Distancia a la fachada: 3,0

Datos nueva acometida:

1º Tramo: Diámetro: 20

mm Tacón de galería:

2º Tramo: Diámetro: 20

mm

Licencia de cala:

Acera:

m Calzada:

m Tierra:

m

Tramitada por:

Periodo vigencia:

-

Datos nuevo contador

Calibre: 20

Ppio. Func.: MULTIPLE

Alojamiento: ARMARIO

Medidas (L-A-F): - -

Tecnología: ELECTRÓNICO

Ubicación:

Emplazamiento: MURO DE CERRAMIENTO

Forma de acceso:


Lectura por concentrador: N

Nº Concentrador:

Batería:

Contrato D.P.:

Suministro D.P.:

DIVISIÓN DE ACOMETIDAS		PETICION DE TRABAJO DE ADECUACION DE ACOMETIDA DE PCT -IC-(NPC)	
705715/31 - PETICION DE TRABAJO DE ADECUACION DE ACOMETIDA DE PCT -IC-(NPC)			
<b>OBRAS NECESARIAS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Restablecimiento de acometida existente</li><li>• Instalación llave anterior al contador</li><li>• Instalación de contador</li><li>• Instalación llave posterior al contador</li><li>• Puesta en servicio</li></ul>			
<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS NECESARIAS</b>			
<b>Observaciones de la inspección</b> <p>EL CLIENTE ME INDICA QUE NO QUIERE UNA ACOMETIDA DE 30MM COMO VIENE DIMENSIONADA EN LA OT, QUIERE APROVECHAR LA EXISTENTE DE 20MM COMO TIENEN LOS DEMÁS VECINOS DE LA URBANIZACIÓN, POR LO QUE LA INSPECCIÓN QUEDARÁ SUJETA A LA APROBACIÓN POR GESTIÓN COMERCIAL. CLIENTE LLAMARÁ A CANAL PARA CAMBIAR DATOS SOLICITUD. SE APORTAN FOTOS</p>			
<b>Observaciones para la contrata</b>			

# RESULTADO

705715/31 - PETICION DE TRABAJO DE ADECUACION DE ACOMETIDA DE PCT -IC-(NPC)

Fecha realización: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Hora inicio: \_\_\_\_ : \_\_\_\_ Hora fin: \_\_\_\_ : \_\_\_\_ Última lectura: \_\_\_\_ Resolutor: \_\_\_\_

Resultado: ☐ Realizada ☐ No realizada Resolución parcial (S/N): \_\_\_\_

## INCIDENCIAS NO REALIZACION

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> El cliente esta ausente             | <input type="checkbox"/> Falta red   | <input type="checkbox"/> Tubería insuficiente                       |
| <input type="checkbox"/> Falta licencia de cala              | <input type="checkbox"/> Impiden el acceso/impiden actuar                  | <input type="checkbox"/> No desean de momento                       |
| <input type="checkbox"/> Anomalías en batería                | <input type="checkbox"/> No desea suministro durante periodo desistimiento | <input type="checkbox"/> Licencia de cala caducada                  |
| <input type="checkbox"/> Emplazamiento no reglamentario      | <input type="checkbox"/> Armario medidas inferiores                        | <input type="checkbox"/> Armario no instalado                       |
| <input type="checkbox"/> Falta documentación                 | <input type="checkbox"/> Acometida a ejecutar por terceros                 | <input type="checkbox"/> Pendiente corte de vía pública             |
| <input type="checkbox"/> Red sin servicio                    | <input type="checkbox"/> Pendiente actuación área                          | <input type="checkbox"/> Falta roza                                 |
| <input type="checkbox"/> Arqueta no instalada                | <input type="checkbox"/> Anulación licencia de cala caducada               | <input type="checkbox"/> Modificación de trazado                    |
| <input type="checkbox"/> Reposición sin ejecución acometidas | <input type="checkbox"/> Reposición sin ejecución condenas                 | <input type="checkbox"/> Obras distintas a las contratadas          |
| <input type="checkbox"/> Faltan obras complementarias        | <input type="checkbox"/> Pendiente de actuación área de contratación       | <input type="checkbox"/> Pendiente de actuación área de inspección. |

## ☐ DATOS NUEVA TUBERÍA GENERAL

Galería (S/N): \_\_\_\_ Material: \_\_\_\_ Distancia a la fachada: \_\_\_\_

Diámetro: \_\_\_\_ mm Discurre por: \_\_\_\_

Cala realizada (S/N): \_\_\_\_ Acera: \_\_\_\_ Calzada: \_\_\_\_ Tierra: \_\_\_\_ Gestiona la licencia: ☐ Interno ☐ Cliente

Motivo NO reposición pavimento: \_\_\_\_

Debe presentarla en: \_\_\_\_

La licencia es para:

- ☐ Galería ☐ Carretera nacional ☐ Carretera autonómica ☐ Vía pública

## DATOS CONTADOR INSTALADO

Marca: \_\_\_\_ Serie: \_\_\_\_ Calibre: \_\_\_\_ Ppio. Func.: \_\_\_\_ Clase: \_\_\_\_

Agujas: \_\_\_\_ Tipo alojamiento: \_\_\_\_ Medidas (L-A-F): \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_ Ubicación(Ext/Int): \_\_\_\_

Tapa/puerta alojamiento: \_\_\_\_ Planta alojamiento: \_\_\_\_

Índice Lectura Inicial: \_\_\_\_ Batería: \_\_\_\_ Posición en batería: \_\_\_\_

Tecnología: ☒ Electrónico ☐ Mecánico Concentrador (S/N): \_\_\_\_ Elemento concentrador: \_\_\_\_

- ☐ Fachada principal a \_\_\_\_ metros a la (I/D) \_\_\_\_ del acceso
- ☐ Fachada lateral (I/D) \_\_\_\_ a \_\_\_\_ metros de la calle \_\_\_\_
- ☐ Garaje lateral (I/D) \_\_\_\_ a \_\_\_\_ metros de (Fachada/Bordillo) \_\_\_\_

- |                                       |                                     |  |  |   |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--|---|
| <input type="radio"/> Acera           | <input type="radio"/> Distribuidor  | <input type="radio"/> Porche               | <input type="radio"/> Soportal               | <input type="radio"/> Tercer sotano       |
| <input type="radio"/> Segundo sotano  | <input type="radio"/> Primer sotano | <input type="radio"/> Local                | <input type="radio"/> Cuarto                 | <input type="radio"/> Cocina/fregadero    |
| <input type="radio"/> Patio           | <input type="radio"/> Nave          | <input type="radio"/> Cueva                | <input type="radio"/> Aseos/servicio         | <input type="radio"/> Almacén             |
| <input type="radio"/> Portería        | <input type="radio"/> Oficina       | <input type="radio"/> Caseta               | <input type="radio"/> Escalera/bajo escalera | <input type="radio"/> Cuarto calderas     |
| <input type="radio"/> Mocheta         | <input type="radio"/> Valla         | <input type="radio"/> Jardín               | <input type="radio"/> Muro de cerramiento    | <input type="radio"/> Acceso rampa garaje |
| <input type="radio"/> Acceso zaguan   | <input type="radio"/> Galería       | <input type="radio"/> Cuarto grupo presión | <input type="radio"/> Huerto/prado           | <input type="radio"/> Entrada finca       |
| <input type="radio"/> Pavimento/suelo | <input type="radio"/> Kiosko        | <input type="radio"/> Parcela/solar        | <input type="radio"/> Corral/cuadra          | <input type="radio"/> Portal              |

☐ Otro

Forma de acceso: \_\_\_\_ Existe Foto Cala: ☐ Sí ☐ No Existe Foto Fin Obra: ☐ Sí ☐ No

# RESULTADO

705715/31 - PETICION DE TRABAJO DE ADECUACION DE ACOMETIDA DE PCT -IC-(NPC)

## ☐ DIRECCION DEFINITIVA DE LA ACOMETIDA

Tipo Calle: \_\_\_\_\_ Nombre Calle: \_\_\_\_\_ Nº: \_\_\_\_\_ Bis: \_\_\_\_\_ Km: \_\_\_\_\_

Localidad: \_\_\_\_\_ Distrito: \_\_\_\_\_ Barrio: \_\_\_\_\_

Urbanización: \_\_\_\_\_ Municipio: \_\_\_\_\_

Provincia: \_\_\_\_\_ C.P.: \_\_\_\_\_


Complemento: \_\_\_\_\_

## ☐ DATOS ACOMETIDA

1<sup>er</sup> TRAMO: Diámetro: \_\_\_\_\_ mm Material: \_\_\_\_\_ Tacon Galería (S/N): \_\_\_\_\_

2<sup>o</sup> TRAMO: Diámetro: \_\_\_\_\_ mm Material: \_\_\_\_\_ Metros Totales de Acometida: \_\_\_\_\_

¿Existe llave de calle? \_\_\_\_\_ Ubicación: \_\_\_\_\_



Posición: \_\_\_\_\_

Cota 0: \_\_\_\_\_ (Fachada-> Tubería)

Cota 1: \_\_\_\_\_ (Fachada-> Llave de corte)

Cota 2: \_\_\_\_\_ (Centro portal-> Eje acometida)

Cota 6: \_\_\_\_\_ (Desviación izquierda)

Cota 7: \_\_\_\_\_ (Desviación derecha)

Cota 3: \_\_\_\_\_ Centro portal-> Eje acometida)

Cota 8: \_\_\_\_\_ (Desviación izquierda)

Cota 9: \_\_\_\_\_ (Desviación derecha)

Cota 4: \_\_\_\_\_ (Centro portal-> Eje acometida)

Cota 5: \_\_\_\_\_ (Centro portal-> Eje acometida)

## OBRAS

### Realizada

S / N FCL LCT MAT

Ejecución de acometida completa ☐ / ☐ ☐ ☐ ☐

Ejecución segundo tramo de acometida ☐ / ☐ ☐ ☐ ☐

Condena de acometida existente ☐ / ☐ ☐ ☐ ☐

Restablecimiento de acometida existente ☐ / ☐ ☐ ☐ ☐

Reposición de pavimentos acometida completa ☐ / ☐ ☐ ☐ ☐

Reposición de pavimentos segundo tramo ☐ / ☐ ☐ ☐ ☐

Instalación llave anterior al contador ☐ / ☐ ☐ ☐ ☐

Instalación de contador ☐ / ☐ ☐ ☐ ☐

Instalación de CLAC ☐ / ☐ ☐ ☐ ☐

Instalación cableado de contadores ☐ / ☐ ☐ ☐ ☐

Instalación llave posterior al contador ☐ / ☐ ☐ ☐ ☐

Puesta en servicio ☐ / ☐ ☐ ☐ ☐

Instalación de intermedio ☐ / ☐ ☐ ☐ ☐

Retirada de contador ☐ / ☐ ☐ ☐ ☐

Instalación parcial de polietileno ☐ / ☐ ☐ ☐ ☐

Realizar conexión con la instalación interior ☐ / ☐ ☐ ☐ ☐

Actuación Sustitución solo contador ☐ / ☐ ☐ ☐ ☐

Actuación Instalación solo contador ☐ / ☐ ☐ ☐ ☐

Actuación Sustitución conjunto completo ☐ / ☐ ☐ ☐ ☐

Actuación Instalación conjunto completo ☐ / ☐ ☐ ☐ ☐

Actuación parcial en conjunto de medida ☐ / ☐ ☐ ☐ ☐

Imposible retirada de contador \_\_\_\_\_

Precintado Contador \_\_\_\_\_ Código Precinto \_\_\_\_\_ Color precinto \_\_\_\_\_

Estado acometida condenada (B/M): \_\_\_\_\_ Tipo Condena Realizada: \_\_\_\_\_

Existe Foto Cala: ☐ Si ☐ No Existe Foto Fin Obra: ☐ Si ☐ No

RESULTADO

705715/31 - PETICION DE TRABAJO DE ADECUACION DE ACOMETIDA DE PCT -IC-(NPC)

OBRAS	Realizada						
	S	/	N	FCL	LCT		MAT
Obras complementarias en armario	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		414041567 PS:1454480 OT:705715/31
Obras complementarias en mocheta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Obras complementarias en hornacina	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Obras complementarias en arqueta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

