



# CARSLINE

Las Palomas 590, El Portezuelo  
Tel: 771-295-4232

## SRV-000004

Servicio

Estado de Orden: Finalizada

### CLIENTE

**Ana Laura Cureño**

RFC: CUGEJ03100644

Tel: 5573674510

Email: anacureno5@gmail.com

### VEHÍCULO

**Nisan Frontier 2025**

VIN: 1111111111122212

Placas: 1234

Kilometraje: 3,000 km

## TRABAJOS REALIZADOS

### 1er Servicio

Completado

Técnico: Jose Guadalupe

#### Refacciones:

| Refacción               | Cant. | P. Unit. | Total      |
|-------------------------|-------|----------|------------|
| Filtro de aceite        | 1     | \$180.00 | \$180.00   |
| Filtro de Aire de Motor | 1     | \$200.00 | \$200.00   |
| Aceite 5w 30 1L         | 5     | \$180.00 | \$900.00   |
| Mano de Obra:           |       |          | \$1,000.00 |
| Refacciones:            |       |          | \$1,280.00 |

#### Comentarios del Técnico:

- Trabajos realizados:  
Faltan dos birlos de la rueda frontal izquierda

### Balanceo

Completado

Técnico: Jose Guadalupe

|               |          |
|---------------|----------|
| Mano de Obra: | \$800.00 |
| Refacciones:  | \$0.00   |

#### Comentarios del Técnico:

Reparación:  
Balanceo realizado con exito

**Alineación****Completado***Técnico: Jose Guadalupe*

Mano de Obra:

**\$1,000.00**

Refacciones:

**\$0.00****Comentarios del Técnico:**

Comentarios generales:

El vehiculo requiere cambio de viletas

**RESUMEN DE COSTOS**

Refacciones:

**\$1,280.00**

Mano de Obra:

**\$2,800.00****TOTAL****\$4,080.00**



# CARSLINE

Las Palomas 590, El Portezuelo  
Tel: 771-295-4232

**SRV-000004**

Servicio

Estado de Orden: Finalizada

## CHECKLIST DE SERVICIO

### SISTEMA DE DIRECCIÓN

|                |       |            |       |
|----------------|-------|------------|-------|
| Bieletas       | Bueno | Terminales | Bueno |
| Caja Dirección | Bueno | Volante    | Bueno |

### SISTEMA DE SUSPENSIÓN

|                      |       |                 |       |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| Amort. Delanteros    | Bueno | Amort. Traseros | Bueno |
| Barra Estabilizadora | Bueno | Horquillas      | Bueno |

### NEUMÁTICOS

|            |       |            |         |
|------------|-------|------------|---------|
| Delanteros | Bueno | Traseros   | Regular |
| Balanceo   | Malo  | Alineación | Malo    |

### LUCES

|               |             |               |                |
|---------------|-------------|---------------|----------------|
| Altas         | Buen Estado | Bajas         | Buen Estado    |
| Antiniebla    | Buen Estado | Reversa       | Presenta Falla |
| Direccionales | Buen Estado | Intermitentes | Buen Estado    |

### SISTEMA DE FRENOS

|                      |         |                       |         |
|----------------------|---------|-----------------------|---------|
| Discos/Tambores Del. | Regular | Discos/Tambores Tras. | Regular |
| Balatas Delanteras   | 1mm-2mm | Balatas Traseras      | 3mm-4mm |

### PIEZAS REEMPLAZADAS

- ✓ Aceite de Motor
- ✓ Filtro Aceite
- ✓ Filtro Aire Motor
- ✓ Filtro Aire Polen

### TRABAJOS REALIZADOS

- ✓ Descristalización de Discos/Tambores de Freno
- ✓ Ajuste de Frenos
- ✓ Calibración de Presión de Neumaticos
- ✓ Torque de birlos de rueda
- ✓ Rotación de Neumáticos