

CONSTAT D'EXPERTISE ET DE REMISE EN ETAT / EXPERTISE AND REPAIR REPORT RAPPORT DE FIN D'ASSEMBLAGE / FINAL ASSEMBLY REPORT

Identification du matériel / Identification of the equipment

Matériel :
 Equipement :

BOBINE CP0 CP1

N° identification et indice :
 Identification & revision Nb :

PT 166 -

N° OTP :
 GE project Nb :

ES0-800396

N° FA :
 FA Nb :

24/9818

N° plan d'ensemble :
 Main drawing Nb :

70-98493

N° commande client :
 Customer order Nb :

4210587186

Réception du matériel / Reception of the equipment

Provenance / Customer or Site :

DOEL

Date de reception / Reception date :

25/09/2024

Lieu de reception / Reception place :

La Courneuve - Porte U

Etat de l'emballage :
 Packing condition :

- ☐ Emballage réutilisable / Reusable packing
☒ Emballage à remplacer / Packing to replace

Appareil(s) associé(s) à réception (association finale : voir PV d'essais)

Associated device(s) upon receipt (final association : see tests report)

Matériel / Equipment :	N° identification / Identification Nb :
Distributeur	PT 1434





Commentaires :
 Comments :

Equipement EIP :

☐ OUI / YES ☒ NON / NO

	Constat d'expertise		Service technique (BE)		Client	Rapport montage / assemblage		CER	24-053
	Etabli par :	Vérifié par :	Etabli par :	Vérifié par :	Accord avec :	Etabli par :	Vérifié par :		
Nom	DOUILLET	LE BOUEDEC	TOGNIBO	PEZZANI				754W45069	
Date	24/10/2024	24/10/2024	27/11/2024	27/11/2024					
VISA								Revision de la trame Template revision	MC

Materiel / Equipment : BOBINE CP0 CP1	N° identification / Identification No : PT 166 -	N° OTP / GE project No : ES0-800396	Plan d'ensemble / Main drawing : 70-98493
Contexte de l'expertise / Context of assessment			
Motif de l'expertise Reason for assessment	Remise en état	N° Documentation client pour l'équipement Customer documentation Nb for equipment	GBV W90069
Date de la dernière expertise GE Date of last GE assessment	X	Conformité au programme de révision GE Compliance to GE inspection schedule	X
Scope de la remise en état / Assessment scope			
1	Réceptionner et identifier l'appareil / Receive and identify equipment		
2	Démonter l'appareil / Disassemble the equipment		
3	Nettoyer les pièces / Clean the parts		
4	Réaliser l'expertise visuelle / Execute visual expertise		
5	Réaliser les relevés dimensionnels / Execute dimensional expertise		
6	Valider l'expertise / Validate assessment		
7	Réaliser les réparations / Execute repairs		
8	Assemblage de l'ensemble et remplacement des pièces / Execute assembly with new parts		

CONSTAT D'EXPERTISE ET DE REMISE EN ETAT EXPERTISE AND REASSEMBLY REPORT													CER 24-053			
Materiel / Equipment : BOBINE CP0 CP1				N° identification / Identification No : PT 166 -				N° OTP / GE project No : ES0-800396				Plan d'ensemble / Main drawing : 70-98493				
A	27/11/2024	TOGNIBO	PEZZANI	PREL	PREMIERE DIFFUSION							-				
INDICE	DATE	ETABLI PAR	VERIFIÉ PAR	ÉTAT	MODIFICATIONS OBSERVATIONS							C.I.				
			DIRECTION PRODUCTION INGENIERIE													
N° EDF																
INDICES																
ATM ARABELLE SOLUTIONS																
ACCESSIBILITE				N° Commande / N° Projet : 4210587186 / ES0-800396												
© EDF 2009																
ÉCHELLE -		BOBINE CP0 CP1 / Z51250PX														
FORMAT A4		N° PT 166 / DOEL														
NATURE		PROPOSITION DE REMISE EN ETAT												PLANCHE		
ÉMETTEUR ARABELLE SOLUTIONS 141 RUE RATEAU 93126 LA COURNEUVE				ATM		AS 24-053										
				SIGLE		NUMÉRO D'IDENTIFICATION										
				Cette mire doit être lisible dans son intégralité. Pour A0 et A1 ABERPFTHLIJDOCGQUVWMNSZXY zsqeocmuvnw xirfkhbdpqgyjlt 7142385690 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 												
Ce document est la propriété de EDF. Il ne peut être utilisé, reproduit, communiqué sans son autorisation écrite préalable.																

Materiel / Equipment : BOBINE CP0 CP1			N° identification / Identification No : PT 166 -		N° OTP / GE project No : ES0-800396		Plan d'ensemble / Main drawing : 70-98493	
Expertise visuelle / Visual analysis								
<i>A remplir par l'atelier à l'expertise</i>					<i>A remplir par le service technique</i>		<i>A remplir par l'atelier au remontage</i>	
Nomenclature E7098493G01_J				N° Photo Picture No	Action à réaliser Action to perform	Commentaire ou Décision BE Engineering comment or decision	Action effectuée Action performed	Marquage Marking
Rep. Item	Désignation Désignation	Marquage Marking	Constat Statement					
-	ANNEAUX DE LEVAGE EVENTUELLEMENT PRESENTS		NON PRESENT		REBUTER (ET NE PAS REMONTER)	Tous les anneaux de levage ne doivent plus être fournis		
3402	PROTECTEUR Ø.130 X 90		NON PRESENT (CAR BOBINE MONTEE SUR DISTRIBUTEUR)		ACCEPTER EN L'ETAT			
3404	FLASQUE DE BOBINE		RAS		ACCEPTER EN L'ETAT			
3421	BRIDE INFERIEURE		RAS		ACCEPTER EN L'ETAT			
3425	BRIDE Ø 68/48 X 2		RAS		ACCEPTER EN L'ETAT			
3430	CORPS DE BOBINE		RAS		ACCEPTER EN L'ETAT			
3433	ISOLATEUR Ø 10,5 X 15		RAS		ACCEPTER EN L'ETAT			
3436	CAPUCHON		RAS		ACCEPTER EN L'ETAT			
3441	PLAQUE SUPPORT		RAS		ACCEPTER EN L'ETAT			
3442	GUIDE DE L'AIMANT		RAS		ACCEPTER EN L'ETAT			
3445	COURONNE DE FERMETURE		RAS		ACCEPTER EN L'ETAT			

Materiel / Equipment : BOBINE CP0 CP1				N° identification / Identification No : PT 166 -		N° OTP / GE project No : ES0-800396		Plan d'ensemble / Main drawing : 70-98493	
Expertise visuelle / Visual analysis									
A remplir par l'atelier à l'expertise					A remplir par le service technique		A remplir par l'atelier au remontage		
Nomenclature E7098493G01_J				N° Photo Picture No	Action à réaliser Action to perform	Commentaire ou Décision BE Engineering comment or decision	Action effectuée Action performed	Marquage Marking	
Rep. Item	Désignation Désignation	Marquage Marking	Constat Statement						
3449	AIMANT ANNULAIRE Ø 95/39		LEGERE DETERIORATION SUR UNE SURFACE	1	ACCEPTER EN L'ETAT	Fonction magnétique conservée			
3452	BOBINE D'AIMANTATION		RAS		ACCEPTER EN L'ETAT				
3453	CARCASSE BOBINE		RAS		ACCEPTER EN L'ETAT				
3454	CALE Ø139/122 X11		RAS		ACCEPTER EN L'ETAT				
3455	CALE Ø139/122 X5		RAS		ACCEPTER EN L'ETAT				
3456	CALE 23x14x2		DECOLLEMENT D'UNE CALE	2	REPARER	Recoller la cale			
3458	FOND DE BOBINE		RAS		ACCEPTER EN L'ETAT				
3461	COURONNE DIA.122/102 X 7		RAS		ACCEPTER EN L'ETAT				
3466	FLASQUE DIA.168 X 30		RAS		ACCEPTER EN L'ETAT				
3470	SUPPORT DIA.110 X 84		RAS		ACCEPTER EN L'ETAT				
3475	COUVERCLE DIA.168 X 85		RAS		ACCEPTER EN L'ETAT				

Materiel / Equipment : BOBINE CP0 CP1			N° identification / Identification No : PT 166 -		N° OTP / GE project No : ES0-800396		Plan d'ensemble / Main drawing : 70-98493	
Expertise visuelle / Visual analysis								
<i>A remplir par l'atelier à l'expertise</i>					<i>A remplir par le service technique</i>		<i>A remplir par l'atelier au remontage</i>	
Nomenclature E7098493G01_J				N° Photo Picture No	Action à réaliser Action to perform	Commentaire ou Décision BE Engineering comment or decision	Action effectuée Action performed	Marquage Marking
Rep. Item	Désignation Designation	Marquage Marking	Constat Statement					
3480	CHAPEAU DIA.100 X 35		RAS		ACCEPTER EN L'ETAT			
3485	ENSEMBLE CLOCHE BOBINEE		RAS		ACCEPTER EN L'ETAT			
	ENSEMBLE CLOCHE BOBINEE Valeur de la résistance aux bornes de l'embase électrique (en Ω)		Valeur relevée au démontage : 2,2 Ω		ACCEPTER EN L'ETAT		Valeur relevée au montage : ____ Ω	
	ENSEMBLE CLOCHE BOBINEE Valeur de la résistance aux bornes de la cloche (en Ω)		Valeur relevée au démontage : 2,2 Ω		ACCEPTER EN L'ETAT		Valeur relevée au montage : ____ Ω	
3488	ISOLATEUR DIA.15 X 10		RAS		ACCEPTER EN L'ETAT			
3507	ECROU DE REGLAGE		RAS		ACCEPTER EN L'ETAT			
3508	ECROU DE BLOCAGE		RAS		ACCEPTER EN L'ETAT			

Materiel / Equipment : BOBINE CP0 CP1		N° identification / Identification No : PT 166 -	N° OTP / Project No : ESO-800396	Plan d'ensemble / Main drawing : 70-98493
Photos / Pictures				
Photo 1 / Picture 1		Commentaire Atelier au démontage		
		LEGERE DETERIORATION		
		Commentaire ou décision Bureau d'Etudes		
		ACCEPTER EN L'ETAT		
		Commentaire Atelier au remontage		
Photo 2 / Picture 2		Commentaire Atelier au démontage		
		CALE DECOLLEE		
		Commentaire ou décision Bureau d'Etudes		
		REPARER		
		Commentaire Atelier au remontage		

Materiel / Equipment :		N° identification / Identification No :		N° OTP / GE project No :		Plan d'ensemble / Main drawing :	
BOBINE CP0 CP1		PT 166 -		ES0-800396		70-98493	
Liste des travaux de réparation / Repairs work list							
Rep. Item	Référence pièce à réparer Damaged item identification	Code article prestation Repair work identification	Titre / description prestation Repair work title / description	Extrait de plan Drawing sample			Vérifié Checked
<div>PAS DE TRAVAUX DE REPARATION</div>							

Materiel / Equipment : BOBINE CP0 CP1		N° identification / Identification No : PT 166 -		N° OTP / GE project No : ES0-800396		Plan d'ensemble / Main drawing : 70-98493	
Pièces supplémentaires à commander / Additional parts to be ordered							
Plan de référence Reference drawing	Rep. Item	Pièce Parts	Code article Item number	Quantité Quantity	Commentaires éventuels Comments if any		
70-98493	x	APPAIRAGE TIGE ENTRETOISE	EW0600629G03,-	1	Contient les rep. 3493 et 3516		
70-98493	3496	RESSORT A LAME	D754W44176P01,-	2			
70-98493	3507	ECROU DE REGLAGE	D70150499P01,B	1			
70-98493	3508	ECROU DE BLOCAGE	D70150497P01,B	1			
70-98493	3521	GUIDE DES RESSORTS	D764W40543P01,B	1			
70-98493	3522	PIECE DE BLOCAGE	D764W40544P01,B	1			
70-98493	3534	BARRETTE "SUPREM 960" REF.342 31	2Z25245020,-	1			