COPYSAN
VENTA DE COPIADORAS

REPORTE TECNICO
IMPORTADORA COPYSAN

REPORTE
0003761

CLIENTE: TESA
DIRECCION: Shiry.S
NOMBRE DEL OPERADOR: Marco Garcia TELEFONO:
MODELO DE LA COPIADORA: IR 3000 FECHA: 07-02-2025
SERIE: 3109RA00507

OTROS CAMBIOS DE PARTES:

◯ Luz diferente o problemas de voltaje / sin polarizar		
◯ Problemas de red o cableado de red		
◯ Máquina desnivelada o en movimiento constante		
◯ Suministros inadecuados		
◯ Mala operación		

FALLA REPORTADA:

☐ INSTALACION ☐ RETIRO ☐ GARANTIA ☐ CHEQUEO
☐ EMERGENCIA ☐ CORTESIA ☒ MANTENIMIENTO ☐ OVERHALL

CONTADORES B/N 73486 COLOR 48759

REPUESTOS	BUENO	MEDIO	SE PIDE CAMBIO	CAMBIO
CILINDRO				
CUCHILLA				
REVELADOR				
RODILLO FUSOR				
RODILLO DE PRESION				
UÑETAS				
PIÑONES				

OTROS Revisión de bandeja 1 sin sensor. revisión de ADF, rodillos, botella residual

PAGOS:

TRABAJOS CANCELADOS ☐ VALOR $:
POR CANCELAR ☐ VALOR $:
GARANTIA ☐
TRABAJO PENDIENTE ☐

Estimado cliente al firmar este reporte Ud. acepta y está conforme con el trabajo realizado por los técnicos representantes de Copysan.

OBSERVACIONES: Pruebas OK

NOMBRE Y FIRMA TECNICO

NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

QUITO: Av República Del Salvador N34-211 y Moscú, Edificio Faraón, Oficina 1 A Cel 0983344221 / 0991047218
E-mail: comercial@copiadorascopysan.com.ec @Copysanecuador copysanecuador

1168
0531
7591
1496
8759
3486

Please FAX to ...

19L11

Please send FAX from this edge.

Page Counter

Serial No.: 3109RA00507

Data of Today: Feb. 07,2025 11:56 AM

Copier:Color	1168
Copier:B & W	30531
Printer:Color	47591
Printer:B & W	41496
Color Total	48759
B & W Total	73486

Please FAX to ...

19L11