COPYSAN
VENTA DE COPIADORAS

REPORTE TECNICO
IMPORTADORA COPYSAN

REPORTE
0003212

CLIENTE: TESA
DIRECCION: Shiry y Eloy Alfaro
NOMBRE DEL OPERADOR: Yeric Cuero
TELEFONO:
MODELO DE LA COPIADORA: MP C3500
FECHA: 19-05-2025
SERIE: 3118RD00325

OTROS CAMBIOS DE PARTES:

◯ Luz diferente o problemas de voltaje / sin polarizar		
◯ Problemas de red o cableado de red		
◯ Máquina desnivelada o en movimiento constante		
◯ Suministros inadecuados		
◯ Mala operación		

FALLA REPORTADA:

☐ INSTALACION ☐ RETIRO ☐ GARANTIA ☐ CHEQUEO
☐ EMERGENCIA ☐ CORTESIA ☑ MANTENIMIENTO ☐ OVERHALL

CONTADORES B/N 24645 COLOR 102154

REPUESTOS

	BUENO	MEDIO	SE PIDE CAMBIO	CAMBIO
CILINDRO				
CUCHILLA				
REVELADOR				
RODILLO FUSOR				
RODILLO DE PRESION				
UÑETAS				
PIÑONES				

OTROS Mantenimiento, limpieza de sensores, limpieza de unidades, rodillos de NDF, limpieza de [illegible] y calibración

PAGOS:

TRABAJOS CANCELADOS ☐ VALOR $:
POR CANCELAR ☐ VALOR $:
GARANTIA ☐
TRABAJO PENDIENTE ☐

Estimado cliente al firmar este reporte Ud. acepta y está conforme con el trabajo realizado por los técnicos representantes de Copysan.

OBSERVACIONES: Pruebas de impresión y copia.

NOMBRE Y FIRMA TECNICO

NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

QUITO: Av República Del Salvador N34-211 y Moscú, Edificio Faraón, Oficina 1 A Cel 0983344221 / 0991047218
E-mail: comercial@copiadorascopysan.com.ec @Copysanecuador copysanecuador

3808
3907
98365
20524
02173
24646

Please FAX to ...

19E08

Please send FAX from this edge.

Page Counter

Serial No.: 3118RB00325

Data of Today: May 13,2025 01:02 PM

Copier:Color	3808
Copier:B & W	3907
Printer:Color	98365
Printer:B & W	20524
Color Total	102173
B & W Total	24646

Please FAX to ...

19E08