

REPORTE DE VISITA TÉCNICA

N° Reporte: RV-2026-003 | ID Orden SAP: N/A | Fecha: 2026-05-05

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	ALTO PLAZA BULNES II	ID Proyecto:	918
Cliente:	EBSA S.A.	Código Cliente:	C76126485-0
Dirección:	Nataniel Cox 177	Comuna:	SANTIAGO
Ciudad:	Santiago	Constructora:	echeverria izquierdo
Contacto:	7-850 9439		

PERSONAL Y CONTACTO

Vendedor:	MILENKO CARTES	Técnico:	Marco Montenegro
Instalador:	Eduardo Garcia	Prof. Obra:	

MÉTRICAS E INFORMACIÓN DE OBRA

Obra Finalizada:	NO	Material Mezclado:	NO
Obra Rescatada/Nueva:	NO	N° Patente Transp.:	
Nivel Instalación:	NORMAL	Obra Otro Prov.:	NO
Nombre Proveedor:			

DESEMPEÑO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

#	Máquina / Equipo	Inicio (Hrs/Km)	Corte (Hrs/Km)
1	1	2	32

Retiro de Máquina: SÍ (N° Reporte de Retiro: 12)

DETALLES TÉCNICOS Y OBSERVACIONES

Motivo Visita: Visita Técnica

Observaciones Generales:

SDF

Muros / Tabiques:

SDF

Matriz:

SDF

Pre-Armados:

SDF

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



12

VALIDACIÓN



Jesus Diaz
Técnico Polifusión



EBSA S.A.
Aceptación Conforme