

## REPORTE DE VISITA TÉCNICA

N° Reporte: RV-2026-003 | ID Orden SAP: N/A | Fecha: 2026-05-05

### INFORMACIÓN GENERAL

|            |                      |                 |                      |
|------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| Proyecto:  | ALTO PLAZA BULNES II | ID Proyecto:    | 918                  |
| Cliente:   | EBSA S.A.            | Código Cliente: | C76126485-0          |
| Dirección: | Nataniel Cox 177     | Comuna:         | SANTIAGO             |
| Ciudad:    | Santiago             | Constructora:   | echeverria izquierdo |
| Contacto:  | 7-850 9439           |                 |                      |

### PERSONAL Y CONTACTO

|             |                |             |                  |
|-------------|----------------|-------------|------------------|
| Vendedor:   | MILENKO CARTES | Técnico:    | Marco Montenegro |
| Instalador: | Eduardo Garcia | Prof. Obra: |                  |

### MÉTRICAS E INFORMACIÓN DE OBRA

|                       |        |                     |    |
|-----------------------|--------|---------------------|----|
| Obra Finalizada:      | NO     | Material Mezclado:  | NO |
| Obra Rescatada/Nueva: | NO     | N° Patente Transp.: |    |
| Nivel Instalación:    | NORMAL | Obra Otro Prov.:    | NO |
| Nombre Proveedor:     |        |                     |    |

### DESEMPEÑO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

| # | Máquina / Equipo | Inicio (Hrs/Km) | Corte (Hrs/Km) |
|---|------------------|-----------------|----------------|
| 1 | 1                | 2               | 32             |

Retiro de Máquina: SÍ (N° Reporte de Retiro: 12)

### DETALLES TÉCNICOS Y OBSERVACIONES

Motivo Visita: Visita Técnica

Observaciones Generales:

SDF

Muros / Tabiques:

SDF

Matriz:

SDF

Pre-Armados:

SDF

### EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



12

## VALIDACIÓN



Jesus Diaz  
Técnico Polifusión



EBSA S.A.  
Aceptación Conforme