

REPORTE DE VISITA TÉCNICA

N° Reporte: RV-2026-015 | ID Orden SAP: 26793 | Fecha: 2026-05-06

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	ANGEL PINO	ID Proyecto:	1027
Cliente:	EBSA S.A.	Código Cliente:	C76126485-0
Dirección:	Angel Pino 3400	Comuna:	ÑUÑO A
Ciudad:	stgo	Constructora:	artius
Contacto:	8-498 5035		

PERSONAL Y CONTACTO

Vendedor:	MILENKO CARTES	Técnico:	Marco Montenegro
Instalador:	#¿NOMBRE?	Prof. Obra:	

MÉTRICAS E INFORMACIÓN DE OBRA

Obra Finalizada:	NO	Material Mezclado:	Sí
Obra Rescatada/Nueva:	NO	N° Patente Transp.:	
Nivel Instalación:	NORMAL	Obra Otro Prov.:	Sí
Nombre Proveedor:	123		

DESEMPEÑO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

#	Máquina / Equipo	Inicio (Hrs/Km)	Corte (Hrs/Km)
1	1	2	3

Retiro de Máquina: Sí (N° Reporte de Retiro: 123)

DETALLES TÉCNICOS Y OBSERVACIONES

Motivo Visita: Visita Técnica

Observaciones Generales:

AED

Muros / Tabiques:

AED

Matriz:

DAE

Losa:

AED

Almacenaje:

ED

Pre-Armados:

AD

Exteriores:

DAE

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



Evidencia de visita

VALIDACIÓN



Jesus Diaz
Técnico Polifusión



EBSA S.A.
Aceptación Conforme