

REPORTE DE VISITA TÉCNICA

N° Reporte: RV-2026-016 | ID Orden SAP: 26794 | Fecha: 2026-05-06

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	Edif Matucana	ID Proyecto:	356
Cliente:	EBSA S.A.	Código Cliente:	C76126485-0
Dirección:	Matucana 700	Comuna:	SANTIAGO
Ciudad:	Santiago	Constructora:	Ebco
Contacto:	8-9209294 - 8-301 41		

PERSONAL Y CONTACTO

Vendedor:	MILENKO CARTES	Técnico:	Patricio Morales
Instalador:	Ivan Cornejo - Erasmo Muñoz	Prof. Obra:	

MÉTRICAS E INFORMACIÓN DE OBRA

Obra Finalizada:	SÍ	Material Mezclado:	SÍ
Obra Rescatada/Nueva:	NO	N° Patente Transp.:	
Nivel Instalación:	DEFICIENTE	Obra Otro Prov.:	SÍ
Nombre Proveedor:	tigre		

DESEMPEÑO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA


#	Máquina / Equipo	Inicio (Hrs/Km)	Corte (Hrs/Km)
1	1	23	23

Retiro de Máquina: SÍ (N° Reporte de Retiro: 123)

DETALLES TÉCNICOS Y OBSERVACIONES

Motivo Visita: Visita Técnica

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



VALIDACIÓN



Jesus Diaz
Técnico Polifusión



EBSA S.A.
Aceptación Conforme