

REPORTE DE VISITA TÉCNICA

N° Reporte: RV-2026-018 | ID Orden SAP: 26796 | Fecha: 2026-05-06

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	252 ED. ROTTERDAM IQUIQUE PLACA	ID Proyecto:	12314
Cliente:	EMP.CONST.GUZMAN Y LARRAIN SPA	Código Cliente:	C88201900-4
Dirección:	PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE 2250	Comuna:	IQUIQUE
Ciudad:	IQUIQUE	Constructora:	GUZMAN Y LARRAIN
Contacto:	9 9489 0851		

PERSONAL Y CONTACTO

Vendedor:	MILENKO CARTES	Técnico:	Luis Osorio
Instalador:	JUAN CARLOS MARIN	Prof. Obra:	

MÉTRICAS E INFORMACIÓN DE OBRA

Obra Finalizada:	SÍ	Material Mezclado:	SÍ
Obra Rescatada/Nueva:	NO	N° Patente Transp.:	
Nivel Instalación:	NORMAL	Obra Otro Prov.:	SÍ
Nombre Proveedor:	TIGRE		

DESEMPEÑO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

#	Máquina / Equipo	Inicio (Hrs/Km)	Corte (Hrs/Km)
1	1	2	3
2	2	3	4

Retiro de Máquina: SÍ (N° Reporte de Retiro: 123)

DETALLES TÉCNICOS Y OBSERVACIONES

Motivo Visita: Visita Técnica

Observaciones Generales:

SAFGER

Muros / Tabiques:

ASD

Matriz:

ASD

Almacenaje:

DGER


Pre-Armados:

G

Exteriores:

DG

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



123

VALIDACIÓN



Jesus Diaz
Técnico Polifusión



EMP.CONST.GUZMAN Y LARRAIN SPA
Aceptación Conforme