

## REPORTE DE VISITA TÉCNICA

N° Reporte: RV-2026-019 | ID Orden SAP: 26797 | Fecha: 2026-05-06

### INFORMACIÓN GENERAL

|            |                      |                 |                      |
|------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| Proyecto:  | ALTO PLAZA BULNES II | ID Proyecto:    | 918                  |
| Cliente:   | EBSA S.A.            | Código Cliente: | C76126485-0          |
| Dirección: | Nataniel Cox 177     | Comuna:         | SANTIAGO             |
| Ciudad:    | Santiago             | Constructora:   | echeverria izquierdo |
| Contacto:  | 7-850 9439           |                 |                      |

### PERSONAL Y CONTACTO

|             |                |             |                  |
|-------------|----------------|-------------|------------------|
| Vendedor:   | MILENKO CARTES | Técnico:    | Patricio Morales |
| Instalador: | Eduardo Garcia | Prof. Obra: |                  |

### MÉTRICAS E INFORMACIÓN DE OBRA

|                       |        |                     |    |
|-----------------------|--------|---------------------|----|
| Obra Finalizada:      | NO     | Material Mezclado:  | SÍ |
| Obra Rescatada/Nueva: | SÍ     | N° Patente Transp.: |    |
| Nivel Instalación:    | NORMAL | Obra Otro Prov.:    | SÍ |
| Nombre Proveedor:     | 321    |                     |    |

### DETALLES TÉCNICOS Y OBSERVACIONES

Motivo Visita: Visita Técnica

Observaciones Generales:  
123123

### EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



Evidencia de visita

## VALIDACIÓN



Jesus Diaz  
Técnico Polifusión



EBSA S.A.  
Aceptación Conforme