

REPORTE DE VISITA TÉCNICA

N° Reporte: RV-2026-029 | ID Orden SAP: 26806 | Fecha: 2026-05-07

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	ARCADIA 9	ID Proyecto:	6934
Cliente:	EBSA S.A.	Código Cliente:	C76126485-0
Dirección:	Cuadro Verde 140	Comuna:	ESTACION CENTRAL
Ciudad:	Santiago	Constructora:	
Contacto:			

PERSONAL Y CONTACTO

Vendedor:	MILENKO CARTES	Técnico:	Marco Montenegro
Instalador:	Marco Rojas	Telf. Inst.:	

MÉTRICAS E INFORMACIÓN DE OBRA

Obra Finalizada:	SÍ	Material Mezclado:	NO
Obra Rescatada/Nueva:	NO	Obra con otro Prov.:	NO
Nivel Instalación:	DEFICIENTE	Nombre Proveedor:	

DESEMPEÑO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

#	Máquina / Equipo	Inicio (Hrs/Km)	Corte (Hrs/Km)
1	1	2	3

Retiro de Máquina: SÍ (N° Reporte de Retiro: 1426)

DETALLES TÉCNICOS Y OBSERVACIONES

Motivo Visita: Visita Técnica

Observaciones Generales:

Sysys

Muros / Tabiques:

Shysu



Almacenaje:

Hdys

Pre-Armados:

Ydys

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



VALIDACIÓN



Jesus Diaz
 Técnico Polifusión



EBSA S.A.
 Aceptación Conforme