

REPORTE DE VISITA TÉCNICA

N° Reporte: RV-2026-037 | Ref. SAP: 25008 | Fecha: 2026-05-12

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CLINICA VESPUCIO	ID Proyecto:	7971
Cliente:	AGUASAN LTDA.	Código Cliente:	C77288300-5
Dirección:	Americo Vespucio/Serafin Zamora	Comuna:	LA FLORIDA
Ciudad:	Santiago	Constructora:	DYL
Contacto y Tel:	-		

PERSONAL Y CONTACTO

Vendedor:	CHRISTIAN ROJAS	Técnico:	Marco Montenegro
Instalador:	Pedro Perez	Telf. Inst.:	91845876

MÉTRICAS E INFORMACIÓN DE OBRA

Obra Finalizada:	NO	Material Mezclado:	NO
Obra Rescatada/Nueva:	NO	Obra con otro Prov.:	NO
Nivel Instalación:	NORMAL	Nombre Proveedor:	

DETALLES TÉCNICOS Y OBSERVACIONES

Motivo Visita: Visita Técnica

Observaciones Generales:

Obs gral losorio

Muros / Tabiques:

Muro

Matriz:

Mt

Losa:

Lo

Almacenaje:

Alm


Pre-Armados:

Arm

Exteriores:

Ex

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



VALIDACIÓN

Paola Estay
Técnico Polifusión



AGUASAN LTDA.
Aceptación Conforme