

REPORTE DE VISITA TÉCNICA

N° Reporte: RV-2026-040 | Ref. SAP: 25014 | Fecha: 2026-05-19

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	ALBATROS II	ID Proyecto:	995
Cliente:	EBSA S.A.	Código Cliente:	C76126485-0
Dirección:	cuidad de los valles. ruta 68	Comuna:	PUDAHUEL
Ciudad:	santiago	Constructora:	const. avellaneda
Contacto y Tel:	-		

PERSONAL Y CONTACTO

Vendedor:	MILENKO CARTES	Técnico:	Marco Montenegro
Instalador:	hector parra	Telf. Inst.:	9-1978319

MÉTRICAS E INFORMACIÓN DE OBRA

Obra Finalizada:	NO	Material Mezclado:	NO
Obra Rescatada/Nueva:	NO	Obra con otro Prov.:	NO
Nivel Instalación:	NORMAL	Nombre Proveedor:	

DETALLES TÉCNICOS Y OBSERVACIONES

Motivo Visita: Visita Técnica

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

No se adjuntaron imágenes a este reporte.

VALIDACIÓN

Paola Estay
Técnico Polifusión

EBSA S.A.
Aceptación Conforme