

## REPORTE DE VISITA TÉCNICA

N° Reporte: RV-2026-041 | ID Orden SAP: N/A | Fecha: 2026-05-05

### INFORMACIÓN GENERAL

|            |                    |                 |             |
|------------|--------------------|-----------------|-------------|
| Proyecto:  | ALBATROS III       | ID Proyecto:    | 1163        |
| Cliente:   | EBSA S.A.          | Código Cliente: | C76126485-0 |
| Dirección: | Ruta 68 Km. 12 1/2 | Comuna:         | PUDAHUEL    |
| Ciudad:    |                    | Constructora:   | ebco        |
| Contacto:  | Sin obs.           |                 |             |

### PERSONAL Y CONTACTO

|               |                              |                  |                  |
|---------------|------------------------------|------------------|------------------|
| Vendedor:     | MILENKO CARTES               | Técnico:         | Marco Montenegro |
| Instalador:   | Hector Parra/ pedro olea.sup | Tel. Instalador: | 9-1978319        |
| Prof. Obra:   |                              | ITO:             |                  |
| Enc. Calidad: |                              | Enc. Gestión:    |                  |

### MÉTRICAS E INFORMACIÓN DE OBRA

|                       |            |                     |    |
|-----------------------|------------|---------------------|----|
| Obra Finalizada:      | SÍ         | Material Mezclado:  | NO |
| Obra Rescatada/Nueva: | NO         | N° Patente Transp.: |    |
| Nivel Instalación:    | DEFICIENTE | Obra Otro Prov.:    | SÍ |
| Nombre Proveedor:     | tigre      |                     |    |

### DESEMPEÑO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

| # | Máquina / Equipo | Inicio (Hrs/Km) | Corte (Hrs/Km) |
|---|------------------|-----------------|----------------|
| 1 | 1                | 22              | 3              |
| 2 |                  |                 |                |
| 3 |                  |                 |                |
| 4 |                  |                 |                |
| 5 |                  |                 |                |
| 6 |                  |                 |                |

Retiro de Máquina: SÍ (N° Reporte de Retiro: 122)

### DETALLES TÉCNICOS Y OBSERVACIONES

Motivo Visita: Visita Técnica

Observaciones Generales:

123

**Muros / Tabiques:**

123

**Matriz:**

123

**Almacenaje:**

123

**Pre-Armados:**

123

## EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



Evidencia de visita

## VALIDACIÓN



Jesus Diaz  
Técnico Polifusión



EBSA S.A.  
Aceptación Conforme