

REPORTE DE VISITA TÉCNICA

N° Reporte: RV-2026-010 | ID Orden SAP: 26510 | Fecha: 2026-01-07

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CA4 ARTURO PRAT	ID Proyecto:	14771
Cliente:	CONSTRUCTORA MYTEC LTDA	Código Cliente:	C76310927-5
Dirección:	ARTURO PRAT 254	Comuna:	Santiago
Ciudad:	SANTIAGO	Constructora:	
Contacto:	Sin obs.		

PERSONAL Y CONTACTO

Vendedor:	MARIO ALARCON	Técnico:	Marco Montenegro
Instalador:	MARCELO ORELLANA	Tel. Instalador:	953074821
Prof. Obra:	-	ITO:	-

DETALLE TÉCNICO

Motivo Visita: 1

Observaciones Generales:

Atiende Sr.Armin Martinez.

Muros / Tabiques:

Partida aun no comienza, muros con moldaje

Matriz:

Partida aun no comienza.

Losa:

Se observan avances losa piso 4. fusiones alineadas y cordones parejos, se reitera uso y registro de gramil. Se entregan gramiles y se explica su correcto uso.


Almacenaje:

Correcto, se deben mejorar sombras.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



23232



WhatsApp Image
2026 01 09 at
09.09.13



WhatsApp Image
2026 01 09 at
09.09.12



WhatsApp Image
2026 01 09 at
09.09.12



WhatsApp Image
2026 01 09 at
09.09.12



WhatsApp Image
2026 01 09 at
09.09.12



WhatsApp Image
2026 01 09 at
09.09.12



12




WhatsApp Image
2026 01 09 at
09.09.05



WhatsApp Image
2026 01 09 at
09.09.04

VALIDACIÓN



Marco Montenegro
Firma Responsable

CONSTRUCTORA MYTEC LTDA
Aceptación Conforme