POLIFUSIÓN S.A.
Cacique Colin 2525, Lampa
Región Metropolitana, Chile
+56 2 2387 5000 | www.polifusion.cl

REPORTE DE VISITA TÉCNICA

N° Reporte: RV-2026-010 | ID Orden SAP: 26510 | Fecha: 2026-01-07

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CA4 ARTURO PRAT	**ID Proyecto:**	14771
Cliente:	CONSTRUCTORA MYTEC LTDA	**Código Cliente:**	C76310927-5
Dirección:	ARTURO PRAT 254	**Comuna:**	Santiago
Ciudad:	SANTIAGO	**Constructora:**	
Contacto:	Sin obs.		

PERSONAL Y CONTACTO

Vendedor:	MARIO ALARCON	**Técnico:**	Marco Montenegro
Instalador:	MARCELO ORELLANA	**Tel. Instalador:**	953074821
Prof. Obra:	-	**ITO:**	-

DETALLE TÉCNICO

Motivo Visita: 1

Observaciones Generales:
Atiende Sr.Armin Martinez.

Muros / Tabiques:
Partida aun no comienza, muros con moldaje

Matriz:
Partida aun no comienza.

Losa:
Se observan avances losa piso 4. fusiones alineadas y cordones parejos, se reitera uso y registro de gramil. Se entregan gramiles y se explica su correcto uso.

Almacenaje:
Correcto, se deben mejorar sombras.

POLIFUSIÓN S.A.
Cacique Colin 2525, Lampa
Región Metropolitana, Chile
+56 2 2387 5000 | www.polifusion.cl

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



WhatsApp Image 2026 01 09 at 09.09.13

WhatsApp Image 2026 01 09 at 09.09.12

WhatsApp Image 2026 01 09 at 09.09.12

WhatsApp Image 2026 01 09 at 09.09.12

WhatsApp Image 2026 01 09 at 09.09.12

WhatsApp Image 2026 01 09 at 09.09.12

12

WhatsApp Image 2026 01 09 at 09.09.05

WhatsApp Image 2026 01 09 at 09.09.04

VALIDACIÓN



Marco Montenegro

Firma Responsable

CONSTRUCTORA MYTEC LTDA

Aceptación Conforme