Polifusión Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno	**INFORME DE INCIDENCIA**	**INFORMES 800**	
		N°	**18**

REGISTRO DE INFORMACIÓN				FECHA DETECCIÓN
	Proveedor	**Obra**	San León	20-04-2016
	Producción	**Cliente**	Constructora Carran	HORA
	Servicio	**Rut**	96850490-8	
1	Cliente	**Dirección**	San León 4898	Cliente
	Otros	**Contactos**	Guilllermo Plaza	Cliente

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Tuberías presentan filtraciones (PPR-100 S 5 PN-10 LINEA AZUL)

ACCIONES INMEDIATAS ADOPTADAS

Visita a la obra, se entregan muestras para analisis tuberias y cuerpo de llave de paso con inserto.

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN/ACCIONES POSTERIORMENTE ADOPTADAS
28-03-2016	Se realiza visita en la obra, informe N° 14906 por parte de personal técnico.
07-04-2016	Se realiza visita por parte de Alex Maclean y Sergio Rojas, se entregan nuevas muestras de tuberías y se nos explica el problea, " las filtraciones son reiterativas y vienen desde obra con 2 y 3 años de entrega. (Habitadas) y han presentado 3 filtraciones consecutivas en las mismas viviendas

OBS:	**FECHA CIERRE**

PoliFusión Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno	**ANEXOS**	**INFORMES 800**	
		N°	**18**

FOTOGRAFIA	DESCRIPCIÓN
	muestras