Polifusión Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno	**INFORME DE INCIDENCIA**	**INFORMES 800**	
		N°	**19**

REGISTRO DE INFORMACIÓN				FECHA DETECCIÓN
	Proveedor	**Obra**	Pocuro	26-04-2016
	Producción	**Cliente**	Constructora Antuco	HORA
	Servicio	**Rut**	77870310-6	
1	Cliente	**Dirección**	Pocuro 2525	Cliente
	Otros	**Contactos**	Daniel Sepulveda	Cliente

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Llave de bola presenta corte en el vástago

ACCIONES INMEDIATAS ADOPTADAS

Cambio en garantia del producto Solicitud de materiales N° 05757

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN/ACCIONES POSTERIORMENTE ADOPTADAS
26-04-2016	Se realiza visita y se cambia el producto, se trae este a la planta.

OBS:	**FECHA CIERRE**
Cliente queda conforme	**27-04-2016**

Polifusión Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno	**ANEXOS**	**INFORMES 800**	
		N°	**19**

FOTOGRAFIA	DESCRIPCIÓN
	Llave de bola 90mm
	Corte superior en vástago
	Manilla de apertura manual