POLIFUSIÓN S.A.

REPORTE DE VISITA TÉCNICA

Proyecto Residencial Las Condes

N° OV-20250925001

POLIFUSIÓN S.A.

Lampa, Región Metropolitana

Fecha: 25/09/2025

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

CLIENTE

Constructora ABC S.A.

PROYECTO

Proyecto Residencial Las Condes

DIRECCIÓN

Av. Las Condes 1234, Las Condes

COMUNA

Las Condes

CIUDAD

Santiago

FECHA DE VISITA

2025-09-25

PERSONAL INVOLUCRADO

VENDEDOR

María González

TÉCNICO RESPONSABLE

Carlos Mendoza

RAZÓN DE LA VISITA

Inspección técnica de calidad post-entrega

OBSERVACIONES GENERALES

Se realizó una inspección exhaustiva de los elementos prefabricados instalados. Se verificó la calidad de los materiales y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

DATOS DE MÁQUINAS

MÁQUINA	INICIO	CORTE
Hormigonera Modelo H-500	08:30	12:45
Vibrador de Concreto V-200	09:15	11:30
Grúa Torre GT-150	10:00	13:00

OBSERVACIONES TÉCNICAS

Observaciones de Muro: Los muros presentan buena calidad de acabado. Se observó uniformidad en el espesor y alineación correcta.

Observaciones de Matriz: Las matrices están en buen estado. Se verificó la correcta instalación y funcionamiento.

Observaciones de Losa: Las losas presentan resistencia adecuada. Se realizaron pruebas de carga que cumplen con las especificaciones.

Observaciones de Almacenamiento: El almacenamiento de materiales es adecuado. Los elementos están protegidos de la intemperie.

Observaciones de Pre-ensamblado: Los elementos pre-ensamblados cumplen con las dimensiones especificadas.

Observaciones de Exterior: El acabado exterior presenta buena calidad. Se verificó la impermeabilización.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CATEGORÍA DEL PRODUCTO

Elementos Prefabricados

SUBCATEGORÍA

Losas Aligeradas

SKU

LOSA-ALG-001

LOTE

LOTE-2025-09-001

PROVEEDOR

Prefabricados del Sur S.A.

INFORMACIÓN DE LA INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

Fisuras menores en losa aligerada del segundo nivel

PRIORIDAD

Media

RESPONSABLE

Juan Pérez

FECHA DE DETECCIÓN

2025-09-20

HORA DE DETECCIÓN

14:30

FIRMA DEL TÉCNICO RESPONSABLE

Firma

Fecha

Carlos Mendoza

Ing. Analista de Control de Calidad

Polifusión S.A.

POLIFUSIÓN S.A.

Cacique Colin 2525, Lampa, Región Metropolitana
Tel: (2) 2387 5000 | Email: info@polifusion.cl
RUT: 76.000.000-1 | Web: www.polifusion.cl